

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Düşük gerilim kablo tesisatları üzerinde uygulanacak onarımların uygulanması amaçlı "Hasar no. (MH-no.)" atölye düzenlemesinde tutarsızlık.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2035091/6	Değişiklik: • Önlem

**Not:**  
Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

## Teknik açıklama

Onarılan kablo tesisatı için hasar numarası tahsisatı **ElsaPro/Hasar numarası kataloğu**nda yetkili servisler için yayınlanan bilgilerle uyuşmuyor.

## Seri uygulama

--

### Önlem

Farklılığın meydana geldiği kablo demetine bağlı olarak doğru hasar numarasının tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu numaraya, onarım sonrası bütün işlemlerde uyulması çok önemlidir.

### Grup 97 bilgisi:



### Dikkat:

Grafikler oryantasyon amaçlıdır ve SEAT araç varyasyonları ile tamamen örtüşmek zorunda değildir; MH No.'su ile açıklamalar ise bunun aksine bütün modeller için tamamen aynı olmalıdır.

### Resim 1

#### Açıklamalar:

9713 Motor bölgesindeki kablo grubu

9715 sol ön kablo grubu

9716 sağ ön kablo grubu

9725 arka kablo grubu

9727 Bagaj kapağı kablo grubu

9732 Kapılara ait kablo grubu

9766 Hava yastığı kablo grubu

### Resim 2

#### Açıklamalar:

9774 Kontrol paneli kablo grubu

9711 Cihazlara ait kablo grubu

### Resim 3

#### Açıklamalar:

9753 Isıtılabilir koltuklar için kablo grubu

9757 Elektrikli ayarlanabilir koltuklar için kablo grubu

### Resim 4

#### Açıklamalar:

9766 Hava yastığı için kablo grubu

Resim 5

**Açıklamalar:**

9714 Hoparlör kablo grubu

9732 Kapı için kablo grubu

9743 Ayna kablo grubu

9780 Cam mekanizması motoru kablo grubu

Resim 6

**Açıklamalar:**

9715 sol ön kablo grubu

9716 sağ ön kablo grubu

Resim 7

**Açıklamalar:**

9725 arka kablo grubu

Resim 8

**Açıklamalar:**

9727 Bagaj kapağı kablo grubu

Resim 9

**Açıklamalar:**

9740 Direksiyon kolunu kablo grubu

Resim 10

**Açıklamalar:**

9733 Merkezi kilit sistemi kablo grubu

Resim 11

**Açıklamalar:**

9781 Otomatik şanzıman için kablo grubu

Resim 12

**Açıklamalar:**

9769 İç aydınlatma sistemi kablo grubu

Resim 13

**Açıklamalar:**

9714 Dış ön aydınlatma sistemi kablo grubu

Resim 14

**Açıklamalar:**

9763 Cam yıkama tertibatı kablo grubu

Resim 15

**Açıklamalar:**

9739 GRA kablo grubu

Resim 16

**Açıklamalar:**

9762 Meme / pompa kablo grubu adaptörü

Resim 17

**Açıklamalar:**

9750 elektronik püskürme sistemi kabloları

---

Resim 18

**Açıklamalar:**

9752 Motor kablo grubu

---

Resim 19

**Açıklamalar:**

9779 Tavan kablo grubu

Resim 20

**Açıklamalar:**

9735 Alternatör kablo grubu

9745 Akü - Marş motoru kablo grubu

9785 Akü şase bandı

---

Resim 21

**Açıklamalar:**

9759 Tampon kablo grubu

**Açıklamalar:**

9709 merkezi kablo takımı

Düzenleme kılavuzu olarak, belirli durumlar için doğru düzenleme açıklaması mevcuttur:

- Radyo ve klima sistemi hat bağlantısının ya da soket bağlantısının onarılması

MH No. --> 9774 Kontrol paneli kablo tesisatı tahsisı



**Dikkat:**

Bu hat bağlantı üzerinde uygulanacak onarım çalışmalarında radyo yapı elemanın (MH No. 9130) veya klima sisteminin (MH No. 8704) numarasını belirtmeyin.

- Gösterge tablosundaki hat ve soket bağlantılarındaki onarım çalışmaları

MH No. --> 9711 Gösterge paneli kablo tesisatı tahsisı



**Dikkat:**

Bu hat bağlantısındaki onarımlarda gösterge tablosunun (MH-no. 9025) numarasını belirtmeyin.

**Faturalandırma Bilgileri**



**Dikkat:**

Parçaların, önlemler bölümünde açıklanmış olan farklılıklara dayanan onarım veya değişim işlemleri garanti kapsamında işleme alınamaz.