

Müşteri ifadesi / Atölye tespitleri

Müşteri şikayetleri:

- Motor/Motor bülmesi alanında motor yağı sızıntısı tespit ediliyor

ve/veya

- Araç altında, aracın ön kısmı/ motor bülmesi alanında yağ lekeleri

Atölye tespitleri:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

veya

- Onarım çalışmaları (örneğin trigger kayışında ve/ veya devirdaim pompasında) ya da bir bakım/ kontrol esnasında kam mili keçesi bölgесinden bir yağı sızıntısı tespit ediliyor (bkz Resim 1, kırmızı elips).



Resim 1: Kam mili keçesindeki yağı sızıntısının örnek görünümü

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2073342/1	İlk yayın

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Kam mili sızdırmazlık flanşında parçaya bağlı sorun

Seri uygulama

- - -

Önlem


Bir müşteri şikayetti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

! NOT

Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.

Takılan kam mili keçesinin üreticisinin tespit edilmesi ve kam mili keçesinin değiştirilmesi

- Triger kayışı dişlisi kam milini, Atölye El Kitabı uyarınca sökün.
- Bilgilendirme Güncel olarak motora takılı olan kam mili keçesinin üreticisini tespit edin (bkz., Resim 2 ve aşağıdaki tablo).



Resim 2: Kam mili keçelerine ait farklı üreticilerin (Freudenberg/Kaco) örnek görünümü

Kam mili keçesi (bkz., Resim 2)	Açıklama	Üretici	YP No.
1. sol	Keçede az sayıda boşluk (bkz. Kırmızı oklar) mevcut, kahverengi sisidirmazlık dudağı (iç)	Freudenberg	05L.103.085.D
2. sağ	Keçede çok sayıda boşluk (bkz. Kırmızı oklar) mevcut, gri sisidirmazlık dudağı (iç)	Kaco	05L.103.085.C

- Motora "Freudenberg" üreticisine ait bir kam mili keçesi takılısa Atölye El Kitabı/YP Bilgileri uyarınca yedek parça olarak "Kaco" üreticisine ait bir kam mili keçesi takılmalıdır.
- Motora "Kaco" üreticisine ait bir kam mili keçesi takılısa Atölye El Kitabı/YP Bilgileri uyarınca yedek parça olarak "Freudenberg" üreticisine ait bir kam mili keçesi takılmalıdır.
- Motorun geri kalan toplama işlemi, Atölye El Kitabı gereğince sökme işleminin tersi sıralamasıyla gerçekleştirilir.

! NOT

Açıklanan talimatlara göre yapılmayan onarım veya değişim işlemleri yetkisiz olarak kabul edilecektir.

Faturalandırma Bilgileri

MH no./Hasar tipi/Üretici: 1514 / 0010 / ...

! NOT

Üretici tarafından garanti hizmetlerinin daha kolay işleme alınması için TPI numarasının (işlem numarası) belirtilmesi gereklidir.
DISS/ SAGA bağlantısı olan pazarlarda TPI numarası otomatik olarak DISS sisteminden devralınır. DISS/ SAGA bağlantısı

bulunmayan pazarlarda "HST işlem numarası" alanı TPI numarası ile manuel olarak doldurulmalıdır.

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
15 07 19 XX	Kam mili dışlisinin sökülmesi ve takılması	Zaman tarifelerine göre 1) 2)
15 14 01 99	Triger kayışı tarafındaki kam mili keçesinin kontrol edilmesi	10 1)
15 14 55 XX	Triger kayışı tarafındaki kam mili keçesinin değiştirilmesi	Zaman tarifelerine göre 1) 2)

Belirtilen işçilik kodları çalışma talimatında yer verilen tüm önlemleri kapsamaktadır.

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Geniş model yelpazesi nedeniyle işçilik kodlarını ve ana işlemden önce ve sonra yapılacak işlemleri işçilik kodu kataloğundan ayrı olarak uygulayınız.

! NOT

Bu TPI'de açıklanmış işçilik süreleri, yayına tarihinde geçerli zaman birimleriyle (ZB) aynıdır. Zaman birimleri (ZB) işçilik kodu kataloğunun güncellemesi nedeniyle kolaylıkla farklılık gösterebilir. Şu an için işçilik süreleri kataloğunda bulunan süreler geçerlidir, manüel uygulanan işçilik pozisyonları hariç (... 99).

OP notları

! NOT

Bu TPI'da sunulan orijinal yedek parça (YP) numaraları yayına tarihindeki geçerli YP numaralarıyla aynıdır. YP kataloğunun ara güncellemesi nedeniyle bazen farklılıklar oluşabilir. Bu durumda YP kataloğunda güncel YP numarası ve endeksleri geçerlidir.

YP numarası	Açıklama	Not
05L.103.085.D	Radyal mil keçesi	Üretici: Freudenberg
05L.103.085.C	Radyal mil keçesi	Üretici: Kaco