

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

TPI revizyon numarası	Değişikliğin içeriği/ tipi:
2050923/3	Değişiklik: • Başlık bilgileri.

Not:
Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Müşteri şikayetleri:

- Gösterge panelinde motor yönetimi (elektronik motor kumandası) ile ilgili sorunlar olduğunu gösteren ikaz lambası yanıyor.

ve/veya

- Gösterge panelinde ön kızdırma sisteminin ikaz lambası yanıyor.

Atölye tespitı:

- Müşteri şikayetlerinden en az biri tespit edilebiliyor.
- Aracın (motorun) kilometresi 60.000 km'den fazladır.
- Motor kontrol ünitesinin vaka belleğine aşağıdaki arıza kayıtlı olabilir:
 - P040100 EGR sistemi - Yayılım çok düşük
 - P200200 - 1. sıra partikül filtresi - arıza

Teknik açıklama

EGR soğutucusundaki tortular işlevsel farklılıklara yol açtı.

Seri uygulama

Önlem

Bir müşteri şikayeti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

Dikkat:

Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.

Dikkat:

Bu TPI sadece aracın (motorun) kilometresi 60.000 km'yi geçtiğinde kullanılabilir.


- EGR soğutucusunu SEAT atölye el kitabı doğrultusunda sökünen.
- EGR soğutucusunda beyaz/gri/kahve renginde tortular görülebiliyorsa (1'den 4'e kadar olan resimlere bakın), EGR soğutucusunu SEAT Atölye el kitabına / YP Kataloğuna bakarak değiştirin.



Resim 1: EGR soğutucusunda beyaz/gri/kahve renginde tortular ve tıkanmış soğutma borularının örnek görüntüsü



Resim 2: EGR soğutucusunda beyaz/gri/kahve renginde tortuların örnek görüntüsü



Resim 3: EGR soğutucusunda belirgin gri/kahve renginde tortuların örnek görüntüsü



Resim 4: EGR soğutucusunda belirgin gri/kahve renginde tortuların örnek görüntüsü

- Şayet beyaz/ gri/kahve rengi tortular yoksa, EGR soğutucusu tekrar SEAT atölye el kitabı doğrultusunda monte edilmelidir.

□

Dikkat:

Şayet beyaz/ gri/kahve rengi tortular yoksa, EGR soğutucusu tekrar SEAT atölye el kitabı doğrultusunda monte edilmelidir. Şikayeti ve vaka bellek kayıtlarını rehberli arıza arama yardımıyla (RAA) işleme alın. Bu durumda aracın onarımına yönelik masrafların ilgili TPI üzerinden fatura edilemeyeceğini dikkate alın!

□

Dikkat:

Açıklanan talimatlara göre yapılmayan onarım veya değişim işlemleri yetkisiz olarak kabul edilecektir.

Fiyatlandırma uyarıları

MH No./ Hasar tipi / Üretici: 2643 / 0034 / ...

İşçilik kodu no.	İşçiliğin tanımı	Zaman birimleri (ZB)
01 50 00 00	Rehberli arıza arama/ Rehberli işlev	Arıza teşhis protokolü gereğince. 1)
27 06 89 50	Akü geriliminin sağlanması	10 1)
İşçilik kodu kataloğunun aşağıdaki işçilikleri aynı zamanda önceki ve sonraki işçilikleri uygulayın.		
26 43 19 XX	EGR soğutucusunun sökülmesi ve takılması	Zaman tariflerine göre 1)
Belirtilen işçilik kodları çalışma talimatında yer verilen tüm önlemleri kapsamaktadır.		

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti prosedürünyi uygulamak için prosedürü kolaylaştırmak için uygulanan TPI numarasının girilmesi gereklidir.

□

Not:

- Bu TPI'da belirtilen işçilik süreleri yayınlanan geçerli zaman birimleriyle (ZB) eşittir. Zaman birimleri (ZB) işçilik kodları için takip eden bir katalog güncellemesi nedeniyle kolaylıkla değişebilir. Şu an işçilik süreleri kataloğuunda bulunan süreler geçerlidir, manuel uygulanan işçilik kodları (... 99) geçerlidir.
- Offboard arıza teşhis bilgilendirme sistemi (ODIS) arıza teşhis test cihazının sistemleri için zaman kapsamı aşağıda belirtilen referans sürelerinde yer almamaktadır. İşçilik süresi Offboard arıza teşhis bilgilendirme sistemi (ODIS) arıza teşhis test cihazından çıktı alınarak ayrıca hesaplanmalıdır.
- Şayet beyaz/ gri/kahve rengi tortular sökülen EGR soğutucusunda tespit edilemiyorsa, bu TPI'yi dikkate almayın. Bu durumda da aracın onarım giderleri bu TPI baz alınarak faturalandırılamaz.

OP notları

İhtiyaç durumunda parçanın en yeni hali YP kataloğundan öğrenilebilir.

?These documents are exclusively for internal use.