

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Lens geri görüş kamerasından ayrılmış -R189- (bkz. Şekil 1).



Şekil 1: Geri görüş kamerasından ayrılmış lens örneği -R189-.

Atölye tespitı:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- İlgili herhangi bir vaka kaydı mevcut değildir.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2071695/1	İlk yayın.

!
NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

Geri görüş kamerasının -R189- üretim süreci esnasında bileşen sapması.

Seri uygulama

Tedarikçi tarafından optimize edilmiş yeni bir geri görüş kamerasının -R189- uygulanması.

!
NOT

Siyah kasalı yeni geri görüş kamerası -R189- (bkz. Şekil 2).



Şekil 2: Siyah kasalı yeni optimize edilmiş geri görüş kamerası -R189- örneği.

Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

!
NOT

Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

- Geri görüş kamerasını -R189- SEAT Atölye El Kitabı/Orijinal Parça Kataloğuna göre değiştirin (tabloya bakın).

Modeller	Yeni parça	Donanım	Yazılım	Yeni parça	Yeni donanım	Yeni yazılım
LEON (KL)/CUPRA	5WA.980.556D 9B9	30	0344	5WA.980.556.D	31	0344

LEON (KU)						
CUPRA FORMENTOR (KM7)	5WA.980.556.D	30	0344	5WA.980.556.D	31	0344

- Donanım 30 ile birlikte geri görüş kamerası -R189- alınırsa, parça araca takılmak için kabul edilebilir.

! NOT

Geri görüş kamerası (R189) değiştirildikten sonra, kalibre edilmelidir. Bunu yapmak için, SEAT Atölye El Kitabındaki bilgileri uygulayın ve arıza teşhis cihazındaki talimatları izleyin.

! NOT

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 9143 / 0010 / FCL

! NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

LEON (KL), CUPRA LEON (KU) modelleri için geçerlidir:

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 00	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin onaylanması	10 1)
63 69 19 00	Arka tampon kapağı, sökün ve takın	60 1)
91 43 19 50	Geri görüş kamerası; sökme ve takma	10 1)
91 43 15 50	Geri görüş kamerası; ayar	50 1)

Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.

CUPRA FORMENTOR (KM7) modelleri için geçerlidir:

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 00	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin onaylanması	10 1)
91 43 19 50	Geri görüş kamerası; sökme ve takma	30 1)
91 43 15 50	Geri görüş kamerası; ayar	50 1)

Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

! NOT

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğu'nda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğu'na göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."

- Offboard Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen süreler dahil değildir. Bu süre, Offboard Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) arıza teşhis cihazı kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

OP notları

NOT

Gerekirse, parçanın en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Kataloğu'na bakın.

?These documents are exclusively for internal use.