

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Kontak açılamıyor.

ve/veya

- Araç/motor başlatılmıyor.

Atölye tespitı:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

ve

- Bağlantı kutusu kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0009) aşağıdaki vaka belleği kayıtlıdır:
 - B1248F3 - Elektronik direksiyon kolonu kilidi - Terminal bırakma, mantıksız. Semptom: 1074443

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2071888/1	İlk yayın.

! NOT
Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

Elektronik direksiyon kolonu kilidinin (-J764-) kontrol ünitesinde yazılım sapması.

Seri uygulama

Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

! NOT

Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

Elektronik direksiyon kolonu kilidinin (-J764-) kontrol ünitesini değiştirin

- Elektronik direksiyon kolonu kilidinin (-J764-) kontrol ünitesini, SEAT Atölye El Kitabı/Orijinal Parçalara ilişkin Semptomlar uyarınca değiştirin.

! NOT

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 00	Rehberli ariza arama/rehberli fonksiyon	Ariza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin onaylanması	10 1)
48 19 19 50	Direksiyon kolonu kilidi, sökme ve takma	Süre değerlerine göre 1) 2)
Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

2) Modeller çeşitlilik gösterdiğinden, işçilikleri ve bunlara ait ön ve son işlemleri İşçilik Kataloğu'ndan bağımsız olarak kullanın.

! NOT

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğu'nda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemlerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğu'na göre halihazırda yürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."
- Offboard Arza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelerle dahil değildir. Bu süre, Offboard Arza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) arza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

OP notları

Gerekirse, parçanın en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Kataloğu'na bakın.