

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

Atölye tespitı:

- Teslimat kontrolü, bakım veya onarım (vb.) sırasında, fren kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi 0003) aşağıdaki vaka girdisi (geçici olarak) kayıtlıdır:
 - U045200 Hava yastığı kontrol ünitesinde sinyal tutarsızlığı. Semptom 17257.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076841/1	İlk yayın.

! NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

! NOT

Araç fonksiyonlarıyla ilgili olarak müşteri tarafından herhangi bir talepte bulunulmaması durumunda kontrol ünitelerinde kaydedilen vaka belleği girişleri göz ardı edilebilir/silinebilir. Bu durumda, kontrol ünitesi vaka belleklerindeki girişler araç fonksiyonlarını veya diğer elektrik sistemlerini etkilemez. İşlem, herhangi bir fonksiyonel sınırlama veya müşteri talebi içermez ve araç müşteriye teslim edilebilir.

Seri uygulama

Önlem

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Herhangi bir parça onarım veya değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gereksiz değişim olarak değerlendirilebilir.