

Müşteri ifadesi / Atölye tespitleri

Müşteri şikayetleri:

- Aracın ön kısmının altında/motor bölmesinde motor yağı kaybı.

Atölye tespitleri:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

veya

- Onarım sırasında (örneğin egzoz gazı turboşarjöründe) veya bakım/muayene vb. esnasında, egzoz gazı turboşarjör yağ besleme borusunda sızıntı görülüyor.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2071894/1	İlk yayın.

! NOT
Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

Egzoz gazı turboşarjör yağ besleme borusunda bileşen sapması.

Seri uygulama

Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

! NOT
Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

Egzoz gazı turboşarjör yağ besleme borusunu değiştirin

- Egzoz gazı turboşarjör yağ besleme borusunu, SEAT Atölye El Kitabı/Orijinal Parça Kataloğu uyarınca değiştirin.

! NOT
Egzoz gazı turboşarjör yağ besleme borusunu takarken, SEAT Atölye El Kitabındaki değiştirilmiş onarım talimatlarına uygun hareket etmelisiniz.

! NOT
Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 2171 / 0010 / ...

! NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
21 71 19 XX	Yağ besleme borusu, sökme ve takma	Süre değerlerine göre 1) 2)

Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

2) Modeller çeşitlilik gösterdiğinden, işçilikleri ve bunlara ait ön ve son işlemleri İşçilik Kataloğu'ndan bağımsız olarak kullanın.

! NOT

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğu'nda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemlerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğu'na göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."

OP notları

Gerekirse, parçanın en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Kataloğu'na bakın.