

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Radyo ve navigasyon sistemi kendi kendine yeniden başlıyor. Bu sorun geçici olarak meydana gelmiştir.

Atölye tespitı:

- Şikayet edilen semptom meydana geldiğinde, geçici olarak oluştuğu için ilk bakışta tespit edilebiliyor.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2071195/1	İlk yayın



NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Seri uygulama

Önlem



NOT

Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önlemi uygulamayınız.

Faturalandırma Bilgileri



NOT

Parçaların değişimi veya yenilenmesi çözüm sağlamayacaktır. Talimatlara aykırı parça değişimi veya yenilemesi geri fatura edilir.