

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- İleri veya geri viteste sürüş esnasında aracın ön kısmından tıknır sesi geliyor.

Atölye tespitı:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- Ses net şekilde ön fren sisteminden gelmektedir.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2053116/6	Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgisi.Faturalandırma bilgileri.

! NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

Fren balatası ile fren kaliperi arasında bileşen toleranslarının çakışması. Sonuç olarak, fren balataları tıknır sesi yapabilir.

Seri uygulama


Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

! NOT

Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

- Sönümleme klipslerini aracın ön fren balatalarına, üst kısma takın (her fren balatasına bir adet, toplamda 4 klip). Orijinal parça referansı: 2Q0 615 307, (bkz. Şekil 1 ve 2).



Şekil 1 ve 2: Sönümleme klipsine örnek 2Q0 615 307.

- Fren disklerinde kir veya yabancı madde olmadığından emin olun.

NOT

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 4636 / 0020 / ...

NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (İşlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST İşlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
44 05 20 00	2 Tekerlek; sökme ve takma	30 1)
46 36 20 60	4 Fren balatası, sökme ve takma Şunu içerir: 4 adet sönümleme klipsinin takılması	50 1)

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

OP notları

SEAT orijinal parça referansı:

Referans	Açıklama	Miktar
2Q0 615 307	Sönümleme klipsleri	4 klips