






IMU BNO085
(Game Rotation Vector)



ToF VL53L7CX
(уже на шине)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ IMU BNO085 К XIAO (общая шина I2C с ToF)
Теги с одинаковым именем = соединены (стиль KiCad).

IMU VIN -> XIAO 3V3 IMU SDA -> XIAO D9 (GPIO8)
IMU GND -> XIAO GND IMU SCL -> XIAO D10 (GPIO9)
IMU RST -> XIAO D7 (опц.) IMU INT -> не подключать

ToF VL53L7CX уже сидит на той же SDA/SCL — IMU просто добавляется параллельно. Адреса разные: IMU 0x4A или 0x4B, ToF 0x29 — НЕ конфликтуют (прошивка 1.4.0 пробует оба адреса IMU автоматически).

Питание ТОЛЬКО 3.3 В (НЕ 5 В — пины ESP32 не 5V-tolerant).
Магнитометр НЕ используется (режим Game Rotation Vector) — в работе магнитометр вреден (моторы/токи искажают курс).