

Условные обозначения

Пины с одинаковой меткой **3V3** или **GND** соединены общей шиной

Цвет провода = функция:

- |   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

 VM / 5B питание
- |   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

 PWM (D5→PWMA, D4→PWMB)
- |   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

 направление IN1/IN2 (D0→D3)
- |   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

 выходы моторов AO/BO
- |   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

 SPI данные (D8→SCK, D10→MOSI)
- |   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |

 SPI управление (D7→DC, D6→CS)

