

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия 11-12 (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Полисмакова Мария Николаевна, Кислова Анастасия Владимировна, Лим Александр Аликович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11-12
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 2-Х
КООРДИНАТНОГО ТОКАРНОГО СТАНКА С ПРИМЕНЕНИЕМ САМ-
СИСТЕМЫ: ПРОСТАЯ НАРУЖНАЯ ОБРАБОТКА

Порядок выполнения работы

Порядок выполнения практической работы:

1. Провести анализ эскиза заданной технологической операции.
2. Назначить параметры заготовки.
3. Выбрать и настроить параметры режущих инструментов.
4. Выбрать положение нулевой точки и направление осей системы координат детали (W), определить положение точки смены инструмента (НИ).
5. Выбрать необходимые режущие инструменты.
6. Выбрать и применить стратегии обработки для выполнения заданной технологической операции.
7. Провести симуляцию обработки выбранных стратегий и отладку.
8. Сформировать управляющую программу.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Методические указания для выполнения практических занятий приведены в файле «**Методические указания для ПЗ (Разработка УП в САМ-системе)**» в блоке «Практические занятия» на СДО.

Задание на практическую работу

На рис. 1 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции (штриховой линией показан контур заготовки), которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 1.




Рисунок 1. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 1. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания	
			S_o , мм/об	v , м/мин
1	1-3	Подрезка правого торца детали	0,1	200
2	4-8	Точение внешнего контура	0,05	350