Error para placa espesor t = 140mm Error relativo: 0.2%

