Team Embedded 1: makeopts Dateipfad ändern(eclipse)

- 2: Aufgabe: Sensordaten auslesen + evtl Landefunktion
- 3: Problem: Segmentation Fault: Bisher aus unbekanntem Grund
- 4: Treffen am Freitag um Fehler auf den Grund zu gehen
- $5 \mathrm{:}\ \mathrm{Linux}$  Network Manager lässt keine Verbindung zu. Grund dafür wäre interessant
- GUI 1:Bugfix: Fehlerhafte Darstellung in TestGui
  - 2:Konfiguration hinzugefügt
  - 3:Property File erstellen
  - 4:Darstellung bearbeiten(y Skalierung um Überschneidungen zu vermieden)
  - 5:Datareader in Scope.Gui hinzufügen aus Scope.graphics
  - 6:TestGui nicht verändern
  - 7:Datenbankanbindung überarbeiten
- DB 1:Problem mit BoaConstructor auf Mac

General Conclusion Aufteilung: Embedded  $\rightarrow Database \rightarrow GUI$ 

Gemeinsames Protokoll benutzen

Nächstes Treffen am: 8 Juni