BOSCH Prüfvorschrift	CR/DRVx Aufpressen Ankerplate Press-on of Armature Base Plate	F 00V D39 030 Blatt 1 von 2

1. Prinzip

Die Ankerplatte wird senkrecht auf de Druckstift aufgepresst unter Überwachung des Kraft- und des Wegverlaufs.
Es ist eine hydraulische Presse mit einer Inprozess-Regelung zu verwenden. Der Aufpressvorgang hat automatisch zu erfolgen. Bei Schlechtteilen muss die Vorrichtung geschlossen bleiben. Die manuelle Entnahme des Schlechtteils kann nur durch Quittierung erfolgen.

2. Vorrichtung

Die Vorrichtung muss gewährleisten, dass alle Zeichnungsangaben nach den Einpressen eingehalten werden. Beim Einpressen sind Querkräfte auf die Werkstücke zu vermeiden.
Die Einrichtung muss den Kraft-Weg-Verlauf graphisch oder digital dokumentieren können.

2.1. Konstante Parameter der Aufpressvorrichtung

1. Principle ③

The armature base plate is pressed-on perpendicularly onto the pressure pin. During the press-on process the force-stroke curve to be monitored. A hydraulic pressing device with the in-process-control to be used. If a nonconforming part is detected, the device has to stay closed. The manual removal of a nonconforming part can be only possible after confirmation.

2. Device

The device has to ensure that all drawing specifications are kept after the press-on process. Avoid transversal forces onto parts during the press-on process.
The device has to be able to record the force-stroke curve graphically or digitally.

2.1. Constant parameters of the press-on device

	Einheit unit	Wert value	Toleranz tolerance	Bemerkung
Aufpressgeschwindigkeit press-on speed	mm/min	100	±50	
max. Kraft beim Aufpressvorgang max. force during the press-on process	kN	5,0	+0,5	
Nullpunkt Aufpressweg s=0 zero-point press-on stroke				beim Erreichen der max. Kraft at reaching the max. force
Rückfettungsanteil in der Waschlösung re-lubricant content of the washing solution	%	4	±1	

	Datum	Name
gez.	23.06.2008	Ju
gepr.	23.06.2008	Pi
ges.		

3	F00NA80056	---	23.06.2008	---
2	44WP7126	---	23.06.2008	---

Original: 515/TEF10② Entw.:

No	Änderungs-Nr.	gez.	gültig	gepr.

Ers.f. F 00V D39 030 v. 24.11.1999

Ers.d. ----- v. -----

QI/LBS1
11 / 96

W6 241 5.01

Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

loaded by suw3rz on 12/08/2023 at 04:31:29 PM CET

Part number: F00VD39030, PRV

BOSCH Prüfvorschrift	CR/DRVx Aufpressen Ankerplate Press-on of Armature Base Plate	F 00V D39 030 Blatt 2 von 2

3. Prozessablauf

1. Alle Teile müssen gewaschen und durch Rückfettung aus der Waschlösung geölt werden.
2. Die Einrichtung muss für Kraft- und Wegmessung geeignet kalibriert sein.
3. Einführen Druckstift in den Aufnahmeadapter.
4. Einsetzen Ankerplatte in den Aufnahmeadapter.
5. Starten Aufpressvorgang mit Kraft-Weg-Aufzeichnung.
6. Abbrechen des Aufpressvorgangs wenn max. Presskraft erreicht.
7. An jeder Stelle des Weges beim Aufpressen muss die Kraft zwischen Grenzwerten liegen.

4. Kraft-Weg-Verlauf

Siehe Tabelle auf Zeichnung.

5. Qualifizieren

An jeder Stelle des Weges s beim Aufpressen muss die Kraft größer der minimalen Kraft sein.
An jeder Stelle des Weges s beim Aufpressen muss die Kraft kleiner der maximalen Kraft sein.

6. Dokumentation

Von mindestens 3 Stück je Los der produzierten Gutteile müssen die Kraft-Weg-Verläufe in grafischer Form bei geeignetem Maßstab dokumentiert werden.
Über diese Dokumentation hinaus müssen die Kraft-Weg-Verläufe des Aufpressens für alle diejenigen Teile vorliegen, welche in der Auswahlprüfung „Weiterpressen" überprüft werden.

3. Process sequence (3)

1. All parts have to be washed and lubricated with re-lubricant contained in the washing solution.
2. The device has to be calibrated for the force and stroke measurement.
3. Feed in the pressure pin into the fixture.
4. Put the armature base plate into the fixture.
5. Start the press-on process with the force-stroke recording.
6. Interrupt the press-on process, if the max. press-on force is reached.
7. The force has to be inside of the limit values on each position of the press-on stroke.

4. Force-stroke-curve

See table in the drawing.

5. Evaluation

During the whole press-on stroke the force has to be greater than the min. limit value.
During the whole press-on stroke the force has to be smaller than the max. limit value.

6. Documentation

The force-stroke curve of the press-on process of minimum 3 pcs per batch of produced good parts to be documented in graphical form and appropriate scale.
Additionally to this documentation the force-stroke curves of that parts must be available, which will be tested in the „further press-on" sampling test.

	Datum	Name
gez.	23.06.2008	Ju
gepr.	23.06.2008	Pi
ges.		Pi
Original: 515/TEF10 (2)		Entw.:
Ers.f. F 00V D39 030		v. 24.11.1999

No	Änderungs-Nr.	gez.	gültig	gepr.
3	F00NA80056	---	23.06.2008	---
2	44WP7126	---	23.06.2008	---
Ers.d. -----			v. -----	

QI/LBS1
11 / 96

W6 241 5.01

Alle Rechte bei ROBERT BOSCH GMBH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

loaded by suw3rz on 12/08/2023 at 04:31:29 PM CET