Piere meldet sich voraussichtlich im Februar

Wenn extern, dann bekommen wir voraussichtlich die Anfrage

Idee: können wir vorab „antesten" anhand Bauteilzeichnungen (compliance Thema)
Also, kann unsere Konstr. Empfehlungen zu Montageprozesse, Bearbeitungsprozesse geben

Endkunde ist Bosch Jihlava Tschechien

Pierre-Yves Chavon

Bosch Rodez 1500 MA -> 500 MA, aktuell 700 MA

Dieseleinspritzerfertigung seit ~ Mitte 2023 beendet

Rodez wird „Insourcing-Werk"

Produkte, die Bosch die letzten Jahre/Jahrzehnte zugekauft hat, sollen nun zum Teil in Rodez gefertigt werden

Aktuell baut Rodez schon den Ventilkörper als Lieferant für das Druckregelventil DRV

Nächstes Insourcing Projekt ist der „Anker" für das DRV

↳ Pacen, Pressen von Stift (50mm) mit Ankerplatte mit je Bohrung, Stift steht ein bisschen über

Rodez hat keine Erfahrungen, wie aktueller Bosch-Lieferant „Jopp Tschechei" dieses Produkt mit den Toleranzen fertigt

↳ Rundlauftoleranzen, Winkligkeit Stift/Platte, müss vorab gepaart werden, muss vorab die Ankerbohrung bearbeitet werden ???

Pierre (Abteilung Qualitätsmanagement) will klären, ob diese Aufgabe intern (Rodez TEF/Anlagenbau) umgesetzt wird oder doch wegen Kapa-Problemen extern vergeben wird.

SOP 2025 ist die Vorgabe →