

TABLE A.5—Continued

<i>M</i>	<i>v</i>	<i>μ</i>	<i>M</i>	<i>v</i>	<i>μ</i>
0.4500+01	0.7183+02	0.1284+02	0.7400+01	0.9297+02	0.7766+01
0.4550+01	0.7238+02	0.1270+02	0.7500+01	0.9344+02	0.7662+01
0.4600+01	0.7292+02	0.1256+02	0.7600+01	0.9390+02	0.7561+01
0.4650+01	0.7345+02	0.1242+02	0.7700+01	0.9434+02	0.7462+01
0.4700+01	0.7397+02	0.1228+02	0.7800+01	0.9478+02	0.7366+01
0.4750+01	0.7448+02	0.1215+02	0.7900+01	0.9521+02	0.7272+01
0.4800+01	0.7499+02	0.1202+02	0.8000+01	0.9562+02	0.7181+01
0.4850+01	0.7548+02	0.1190+02	0.9000+01	0.9932+02	0.6379+01
0.4900+01	0.7597+02	0.1178+02	0.1000+02	0.1023+03	0.5739+01
0.4950+01	0.7645+02	0.1166+02	0.1100+02	0.1048+03	0.5216+01
0.5000+01	0.7692+02	0.1154+02	0.1200+02	0.1069+03	0.4780+01
0.5100+01	0.7784+02	0.1131+02	0.1300+02	0.1087+03	0.4412+01
0.5200+01	0.7873+02	0.1109+02	0.1400+02	0.1102+03	0.4096+01
0.5300+01	0.7960+02	0.1088+02	0.1500+02	0.1115+03	0.3823+01
0.5400+01	0.8043+02	0.1067+02	0.1600+02	0.1127+03	0.3583+01
0.5500+01	0.8124+02	0.1048+02	0.1700+02	0.1137+03	0.3372+01
0.5600+01	0.8203+02	0.1029+02	0.1800+02	0.1146+03	0.3185+01
0.5700+01	0.8280+02	0.1010+02	0.1900+02	0.1155+03	0.3017+01
0.5800+01	0.8354+02	0.9928+01	0.2000+02	0.1162+03	0.2866+01
0.5900+01	0.8426+02	0.9758+01	0.2200+02	0.1175+03	0.2605+01
0.6000+01	0.8496+02	0.9594+01	0.2400+02	0.1186+03	0.2388+01
0.6100+01	0.8563+02	0.9435+01	0.2600+02	0.1195+03	0.2204+01
0.6200+01	0.8629+02	0.9282+01	0.2800+02	0.1202+03	0.2047+01
0.6300+01	0.8694+02	0.9133+01	0.3000+02	0.1209+03	0.1910+01
0.6400+01	0.8756+02	0.8989+01	0.3200+02	0.1215+03	0.1791+01
0.6500+01	0.8817+02	0.8850+01	0.3400+02	0.1220+03	0.1685+01
0.6600+01	0.8876+02	0.8715+01	0.3600+02	0.1225+03	0.1592+01
0.6700+01	0.8933+02	0.8584+01	0.3800+02	0.1229+03	0.1508+01
0.6800+01	0.8989+02	0.8457+01	0.4000+02	0.1233+03	0.1433+01
0.6900+01	0.9044+02	0.8333+01	0.4200+02	0.1236+03	0.1364+01
0.7000+01	0.9097+02	0.8213+01	0.4400+02	0.1239+03	0.1302+01
0.7100+01	0.9149+02	0.8097+01	0.4600+02	0.1242+03	0.1246+01
0.7200+01	0.9200+02	0.7984+01	0.4800+02	0.1245+03	0.1194+01
0.7300+01	0.9249+02	0.7873+01	0.5000+02	0.1247+03	0.1146+01