青袅de夜空

暖暖的恋着它

首页 日志 相册 音乐 收藏 博友 关于我

日志

6.5成都9路公交车着火死伤

贴视频,创刊号一给开车的人看

惠普笔记本HP NX6330 拆机图 说明

2009-09-06 18:12:46 | 分类: 杂 | 标签: 惠普 hp nx 6330 拆机 键盘 失灵

订阅 | 字号

笔记本型号: 惠普 HP NX6330 全黑 工程塑料

原因:闲置未用3个月后,键盘全部失灵,触摸板正常。

分析:可能受潮;可能沾水;可能灰尘堆积等原因。

解决方案: 1、拆解。2、送到维修点。

因已过保修期,而且自行更换过内存条,所以先就试试拆开看看, 但因从未拆过笔记本电脑,还是把本送到一个 熟人处给拆开清洗下再说,结果没有拆开,不知道怎么下手,把拧下来的螺丝全部再拧上。(结果,键盘能用了, 这证明没有任何故障,就是需要清洗或者接触不良等原因造成的,果然第二天故障出现,键盘失灵。)

参考网址: http://www.benyouhui.com/viewthread.php?tid=642414&extra=&page=1


http://itbbs.pconline.com.cn/diy/9086106.html

没办法了,自己拆!找到家中仅剩的2个小改锥,还都是平的,没有十字的!

按照在网上看的帖子和图解,自己连看再学,再捣鼓,终于把键盘拆了下来,擦擦排线,用吹风机吹吹灰尘,再用毛刷刷一下,接上电源后,故障消失,一切正常!

下面把从网上看到的 拆机 图解跟大家说一下,再结合自己的体会具体说明下:

1.把电池扣下来后,有旁边带小键盘图案的螺丝,共2个,都拧下来。如图1





刚工作.....

加博友 关注他

登录 创建博客

最新日志

从由丰田油门踏板看大... AVA-战地之王-战车BUG... 有关"红线"的一点看法 钓鱼者,勇纠错 怀念我的母校-河职-视频帖 关于工作

首页推荐

中日高铁到底谁抄了谁? 中国科技就是以坑人为本 藏在央企里的铁道部高官 海底超丑陋的豚鱼(图) 被场雷雨击碎的高铁神话 穿贵族服装的味干拉面 更多>> 图1

2.其他的螺丝全部不要动,因为我们只拆键盘而已。接着要拆显示屏和键盘连接处 (即转轴)的2个圆扣(或者叫耳朵,就是下图2个牙签中间的转轴处),如图所示,可 以用2根牙签塞到"耳朵"里面,让耳朵翘起来,(方便后面操作。也可以不塞牙签),然 后把笔记本转过来看背面。(注意,耳朵和功能面板是一体的。)



图2

3、看到左边转轴(耳朵)下面有个卡子,用小平改锥轻轻的撬,注意方向是: 把卡子向下图中改锥的头所指的方向,把改锥塞到卡子上面往下"别",慢慢用力,别到位后,卡子会脱离开。然后用再去别右边的卡子,会麻烦点。



图3

4、右边的卡子,看不见,被网线口挡住了,但是你用平改锥捎用力,和别左边的耳朵的 方法,方向和力道都是一样的,"别"的位置就是 图中 改锥所指的位置。等 耳朵 脱离后,就**OK** 了。



冬4

5、这是另一种 撬 耳朵的方法,看图片的说明,但是注意力道,卡子开了后,图中黄 线部分会裂开一条缝,会看见卡子出来,同样 那边的卡子也是一样的。说明: 大家可以 先别下面的卡子,等黄线部分出现小裂缝的时候,把另一把小改锥(一 字的)塞到裂缝 里,配合着撬和别,这样比较好弄。 经验之谈



图 5

6、耳朵别开后,就好了,千万别想着把耳朵给卸下来,因为2个耳朵和前面 功能键盘(主键盘上面的的长条}是一体的。可以先从右边下手,图中(图)6边缝不齐整的地方,就是我用改锥 别 的,相对来说右边好弄些,弄之前先看一下功能键盘上的几个卡子(图7-10),注意卡子的方向,用小改锥把右边起开后,根据卡子的方向,用手把功能键盘向你脸部的方向慢慢"裂",可稍微用力,实在不行,就用小改锥去别图(7)中英文标签上面的一条缝,从右向左慢慢弄,左边比较难弄(图6--2),图中别的痕迹较多,比较惨。



图 6-1



图 6-2





图7



的

图8




图 9



图10

7、左边别起来后,整个功能键盘就下来了,下面有4个固定主键盘的螺丝,调整功能键盘的位置(注意右边下面有功能键盘的排线,比较紧,可以错动位置,看见有个螺丝)把螺丝拧下来。然后把主键盘向屏幕方向拉下,就下来了,里面的东西一目了然。 借来几张图,大家可以看下。





















- 8、主键盘和功能键盘一头儿的排线是没有座儿的,注意了!如果拆下来,就用指甲 轻轻的把排线两端提起来,就OK了。
- 9、用毛刷,风扇等清理下内部灰尘。接着就装回去。同样的过程。把主键盘的螺丝 固定好。再安装功能键盘的时候,把2个耳朵按到转轴上,功能键盘对好位置,先按功能 键盘上面的卡子,后按下面的卡子,结果我在安的时候,都安好了,就只剩下最左边和最 右边 两侧的卡子了,很费劲,借助改锥才按进去。 耳朵背面的卡子,用力向下一摁 就 好了。

▲ 推荐 1人 分享到:

阅读(2880) | 评论(2) | 引用(3) | 举报

6.5成都9路公交车着火死伤

贴视频,创刊号一给开车的人看

最近读者



登录后,您可以 在此留下足迹。















评论	
点击登录 昵称:	
发	表
NIK	2009-09-26 08:11
正找这个呢,谢谢拉!	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
网易博友113 hmilyhanqing 您好:	2009-09-17 15:35
者来慧服 b	
哥自慈务し	
亮蒙抖玩 o	
卷古奶家 9 袖的拍的.	
出阿广第S	
力穆告— i	
隆 线n	
协穆网 a 助式友一.	
助式及一・ 搬情大窺 ⊂	
运歌呼线。	
赈木不上 m	
灾头舒游.	
品人服戏≎	
客n 服/	
Τ (
作a	
n	
r	
е	
c	
c s	
2	
2 3	
3	

回复