


1. Identificación / Reconocimiento



La falla de fluido del motor no implica que el vehículo esté apagado. El movimiento silencioso o la capacidad de rearanque al instante son posibles hasta que se apague el vehículo.

Ubicación de las marcas de identificación del vehículo




Fuente de energía: Batería de iones de litio



2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

Inmovilice totalmente el vehículo




1) Calce las ruedas y accione el freno de estacionamiento.

2) Coloque la palanca de cambios en la posición de estacionamiento (P).

Punto de estabilización-elevación

Coloque caízos, como bloques de madera, en los cuatro puntos bajo los pilares delanteros y traseros.



Puntos de elevación extrarreforzados
 Ubicaciones de gato estándar

Centro de gravedad del vehículo

No coloque caízos, como bloques de madera o coines elevadores neumáticos para rescate, debajo del sistema de escape, el sistema de combustible o los cables de alimentación de alta tensión. Hacerlo podría provocar fugas de combustible, incendios o descargas eléctricas.



3. Neutralización de peligros directos / Regulaciones de seguridad

- Si es necesario que funcione alguno de los siguientes sistemas, accíñalos ANTES de desconectar la batería.

Cierre centralizado de las puertas
Freno de estacionamiento eléctrico
Mecanismo de apertura del portón eléctrico trasero

Cuando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden accionar los componentes eléctricos.


- Realice el procedimiento Principal o Alternativo para apagar completamente el vehículo.

<Procedimiento principal>




*1: 5 m (16.4 pies) o más

<Procedimiento alternativo>




*2: FUSIBLE PM (GCT 7.5 A MARRÓN)

- Acceso a la batería de 12 V



4. Acceso a los ocupantes

- Cristal de las ventanillas



A	Laminado	B	Templado
---	----------	---	----------

N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
YARISCROSSHV200	01	06 / 2023	2 / 4

N.º de ID	N.º de versión	Fecha de la versión	Página
YARISCROSSHV200	01	06 / 2023	3 / 4