



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección N°: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT 030-081	FECHA 17/07/2026	HORA HI: 14:47 / HF: 15:28	Nro. 081-01208235

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO FALPAT SRL	DOMINIO AC264CZ	AÑO 2018
---------------------------	------------------------	----------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	P310 B 8X4	+9BSP8X400++J3914028+
MOTOR SCANIA	X	8303364
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.22
1	3313	8.99	9.3	3.33	56.28	CO(%)	HC(ppm)
2	4872	12.2	11.89	2.54	50.4	NOX	
3	2571	5.48	6.45	15.04	47.3	RUIDO	
4	3162	8.55	9.15	6.56	57.06	EXT. ESCAPE	85.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	13918				52.74	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	13918	15.5	16.3	4.91	DERIVA	1.0 (m/Km.
	3	13918	12.15	14.18	14.32		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Con fisuras)


RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	ALVES BATISTA,	Ing. EVANGELISTA, LORETO Mat. N°: 12527(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: W-258316



3rswcgDZS6



Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION