




Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección N°: 2

CARGA	Sí	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	030-081	FECHA	03/09/2026	HORA HI: 09:51 / HF: 10:37	Nro.	081-01210738
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	--------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AG719US	AÑO	2024
----------	----------------------------------	---------	---------	-----	------

MARCA		MODELO		NÚMERO	
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 2730 B		9BM958170SB357117	
MOTOR	MERCEDES BENZ	XX		926994U1474900	
TACOGRFAO					
LIMITADOR					
CARROCERIA -		HOR (HORMIGONERA)		-	
-		EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.02
1	3515	9.65	9.04	6.32	54.2	CO(%)	HC(ppm)
2	4974	12.2	10.6	13.11	46.73	NOX	
3	3230	9.33	8.5	8.9	56.27	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	85.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	11719				51.6	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	11719	12.3	11.13	9.51	20.38	DERIVA 1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras no corresponde color)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Garavaglia, Elian	Ing. EVANGELISTA, LORETO Mat. N°: 12527 (COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: W-421067



AG719US G C 030-081 1210738 1 W 421067 03/09/2026 09:51

Antecedentes de la Actividad Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
---	-------

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
---	-------

Denominación del Art. 33 (CAMION RIGIDO CAB.SIMPL C/PLAT. MOTO HORMIGONERA)
SENASA -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION