



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	030-081	FECHA	27/08/2026	HORA HI: 16:04 / HF: 16:41	Nro.	081-01210350
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AH136TE	AÑO	2025
----------	----------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA		MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P320 B8X4	+9BSP8X400++S4094168+
MOTOR	SCANIA	X	8481721
TACOGRFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		HOR (HORMIGONERA)	-
-		EXPTÉ. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	3532	9.59	7.83	18.35	50.28	CO(%)	HC(ppm)
2	3606	7.68	8.63	11.01	46.11	NOX	
3	2610	5.94	7.69	22.76	53.23	RUIDO	
4	2395	6.44	6.09	5.43	53.33		
TOTAL	12143				50.28	EXT. ESCAPE	85.0 dBA
FRENO ESTAC.	2	12143	12.36	14.14	12.59	INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Garavaglia, Elian	Ing. Vibona, Maximiliano G. Mat. N°: 1013620(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: W-420752



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *				
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT				Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones				
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).				Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP) CAMION RIGIDO CAB. SIMPLE C/PLAT. MOTO HORMIGONERA				
SENASA				
Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA				
FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION