

# 智能系统与控制

# 树莓派:温度湿度-DHT11



于泓 鲁东大学 信息与电气工程学院 2021.10.22





数字温度湿度传感器 DHT11 是一种复合传感器,包含温度和湿度的校准数字信号输出。 采用专用的数字模块采集技术和温度湿度传感技术,确保产品具有高可靠性和稳定性。

该传感器包含一个电阻湿感元件和一个 NTC 温度测量设备,与内置的高性能的 8 位微控制器连接。


3 个引脚 +、 -分别接 VCC 与 GND。中间 引脚 out 是一条数据线,通过它可以向传感 器发送应答信号并返回 40 位的温度湿度数 据。



DHT11 的工作时序如图 所示。

- 1、首先由树莓派将数据线拉高进入空闲状态(IdleState),
- 2、然后再把<mark>数据线拉低</mark>至少 18ms 通知 DHT11 需要进行数据采集(Start MCU), 然后放弃总线的控制权。
- 3、随后数据线会被 **DHT11 拉高(20-40us),**然后 DHT11 将发送**一个 80us 的低电平** 与 **80us 的高电平**数据开始信号通知树莓派准备接受数据。
- 4、随后将发送 40位的 0,1 脉冲信号,

其中 0 脉冲包括 50us 低电平, 26us 高电平; 而 1 脉冲由 50us 低电平与 70us 的高电平组成。数据发送完毕之后数据总线被长时间拉高, 总线又进入空闲模式。



```
class DHT11 (object):
   def init (self,pin D):
      self. pin = pin D
                                                                   Idle
                                                                   State
   # 读取温度、湿度
   def read DHT(self):
       # 设置为输出引脚
      GPIO. setup (self. pin , GPIO.OUT)
       # 输出高电平
      GPIO.output(self. pin, GPIO.HIGH)
       time.sleep(0.05)
       # 输出低电平
      GPIO.output (self. pin, GPIO.LOW)
      time.sleep(0.02)
       # 放弃总线控制权,设置为输入引脚,上拉模式
       GPIO.setup(self. pin, GPIO.IN, GPIO.PUD UP)
       # 收集从数据线上传来的数据
      data = self.collect input()
       # 从收集的信号中获取数据位, 高电平持续时间
                                                                      return True, [temperature, humidity]
      high state lengths data = self.get high state lengths data(data)
       # 数据应当有40位,即有40段高电平包括4字节数据和一字节校验不对的话退出
      if len(high state lengths_data) != 40:
          return False, 0
       # 根据上升脉冲的长度计算二进制bit
      bits = self.calculate bits(high state lengths data)
       # 将二进制bit变换为字节
       the bytes = self.bits to bytes (bits)
       # 进行校验 校验失败 返回错误信息
```


checksum = self.calculate checksum(the bytes)


```
20-40 us
Start
           Delay
                      Start
                                 Start
                                                 Data
                                                                         End
MCU
           DHT
                      LO
                                                                         State
                                               S5
                                                       S4 S5
                                S3
                      S<sub>2</sub>
                                         S4
          S1
MCU
                                             DHT
```

```
if the bytes[4] != checksum:
   return False, 0
#四个字节0-3 分别是湿度的整数、湿度的小数、温度的整数、温度的小数
temperature = the bytes[2] + float(the bytes[3]) / 10
humidity = the bytes[0] + float(the bytes[1]) / 10
# 正确接收返回接收正确标志以及计算得到的温度湿度值
```



```
def collect input(self):
   # 记录持续信号时长
   unchanged_count = 0
   # 信号持续的最大长度, 用来判断数据传输是否结束
   max unchanged count = 100
   last = -1
   data = []
   while True:
      # 不断采集数据
      current = GPIO.input(self. pin)
      data.append(current)
      # 记录信号持续的时间
      # 如果有变化就开启一段新的记录
      if last != current:
          unchanged count = 0
          last = current
      # 没有变化时长+1
      else:
          unchanged count += 1
          if unchanged count > max unchanged count:
             break
   return data
```





return bits



```
# 通过记录的数据高电平的持续时长来进行0、1解码
def calculate bits(self, high state lengths data):
   # 找到最长和最短的时长
   shortest pull up = 1000
   longest pull up = 0
   for i in range(0, len(high state lengths data)):
       length = high state lengths data[i]
       if length < shortest pull up:</pre>
           shortest pull up = length
       if length > longest pull up:
           longest pull up = length
   # 用中间值作为阈值
   halfway = (longest pull up + shortest pull up) / 2
   bits = []
   # 大于阈值判定为1, 否则判定为0
   for i in range(0, len(high state lengths data)):
       bit = False
       if high state lengths data[i] > halfway:
           bit = True
       bits.append(bit)
```

```
# 每8个bit一组 将bit转换成字节(byte)
def bits to bytes(self, bits):
   the bytes = []
   byte = 0
   for i in range(0, len(bits)):
       byte = byte << 1
       if (bits[i]):
           byte = byte | 1
       else:
           byte = byte | 0
       if ((i + 1) % 8 == 0):
           the bytes.append(byte)
           byte = 0
   return the bytes
# 计算校验值 前四个字节相加取低8位作为校验码
def calculate checksum(self, the bytes):
   return the bytes[0] + the bytes[1] + the bytes[2] + the bytes[3] & 255
```



```
pif name == " main ":
    # 设置引脚及工作方式
    pin dht= pin dic['G16']
    GPIO.setmode (GPIO.BOARD)
    m DHT11 = DHT11 (pin dht)
     try:
        while True:
            flag, result = m DHT11.read DHT()
            if flag:
                print("温度: %-3.1f C\n" % result[0])
                print("湿度: %-3.1f %% \n" % result[1])
            else:
                print("ERROR")
            time.sleep(2)
    except KeyboardInterrupt:
        print('\n Ctrl + C QUIT')
    finally:
        GPIO.cleanup()
```