Historique des interventions : COMP-B-02

Rubrique	Contenu
Équipement	COMP-B-02, compresseur Compramex PS-15
Famille	Compresseurs
Date d'installation	2025-03
Édition	v1.0 (2026-10)
Diffusion	Techniciens compresseurs et responsables

Ce document regroupe les interventions enregistrées sur le compresseur depuis son installation. Le tableau récapitulatif figure en page 2, les fiches détaillées en page 3 et la synthèse en page 4.

Information. Historique fictif établi pour le projet pédagogique MaintiDoc. Les intervenants sont identifiés par un code, sans donnée personnelle.

Tableau des interventions

Tableau 2.1 : Interventions sur COMP-B-02

Ticket	Date	Type	Code	Résumé	Statut
TCK-2025-0120	2025-04-08	Maintenance préventive	-	Vidange d'huile (2,4 L, couple du bouchon 30 N·m) et contrôle de la courroie.	Clos
TCK-2025-0289	2025-10-15	Alarme	E71	Purge automatique bloquée, électrovanne de purge nettoyée.	Clos
TCK-2026-0156	2026-08-04	Information	M01	Compteur de 2000 h atteint, maintenance préventive à planifier.	Ouvert

Fiches d'intervention

TCK-2025-0120 : Maintenance préventive, 2025-04-08

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-C2
Durée	3 h
Opérations	Vidange d'huile ISO VG 100 (2,4 L), contrôle de la courroie
Référence	Procédure PROC-CB-02, couple du bouchon de vidange 30 N·m
Statut	Clos

TCK-2025-0289 : Alarme E71, 2025-10-15

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-C1
Constat	Purge automatique non ouverte (alarme E71)
Action	Électrovanne de purge DR1 nettoyée, purge manuelle du réservoir
Statut	Clos

TCK-2026-0156 : Information M01, 2026-08-04

Rubrique	Détail
Intervenant	Tech-C2
Constat	Compteur de 2000 heures de marche atteint
Action prévue	Maintenance préventive à planifier (PROC-CB-02)
Statut	Ouvert

Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	3
Maintenances préventives réalisées	1
Alarmes traitées	1 (E71)
Tickets ouverts	1 (TCK-2026-0156)

Observations

- La maintenance préventive de 2000 heures est à planifier : le message M01 est affiché depuis le 2026-08-04.
- Aucune alarme de surchauffe ni de pression d'huile n'a été enregistrée.

Fin de l'historique COMP-B-02, édition v1.0 (2026-10).