Procédure PROC-CA-02 : Remplacement du filtre à air, compresseur VS-55

Rubrique	Contenu
Équipement	COMP-A-01, Compramex VS-55
Référence	PROC-CA-02, version v1.0 (2025-02)
Public	Techniciens compresseurs
Déclencheur	Alarme E52 (perte de charge supérieure à 0,05 bar) ou 4000 heures de marche

Objet

Cette procédure décrit le remplacement de l'élément filtrant du filtre à air AF1.

Matériel et sécurité

- Élément filtrant neuf et joint de couvercle neuf.
- Clé dynamométrique.
- Arrêter et consigner le compresseur, attendre la dépressurisation complète.

Danger. Ne jamais faire fonctionner le compresseur sans filtre à air : des impuretés détruiraient le bloc vis.

Repères du filtre à air




Schéma du filtre à air AF1

Repère	Élément
C1	Couvercle
C2	Vis du couvercle (4)
C3	Élément filtrant
C4	Indicateur de colmatage

Remplacement

1. Laisser tourner 2 minutes à vide, appuyer sur ARRET puis consigner le compresseur.
2. Attendre la dépressurisation complète de la machine.
3. Desserrer les 4 vis du couvercle C2 et retirer le couvercle C1.
4. Retirer l'élément filtrant usagé C3 sans secouer la poussière vers l'admission.
5. Nettoyer l'intérieur du boîtier avec un chiffon propre.
6. Installer l'élément filtrant neuf C3 avec un joint neuf.
7. Remettre le couvercle C1 et serrer les 4 vis C2 en croix au couple de 8 N·m.

Remise en service et enregistrement

1. Lever la consignation et démarrer selon la procédure PROC-CA-01.
2. Vérifier que l'indicateur de colmatage C4 est au vert.
3. Acquitter l'alarme E52 si elle est encore affichée.

Contrôle	Valeur
Couple des vis du couvercle C2	8 N·m
Perte de charge après remplacement	Inférieure à 0,05 bar

Enregistrement

Consigner l'opération dans le ticket de maintenance et dans le registre du compresseur : date, heures de marche, référence du filtre posé, observations.

Fin de la procédure PROC-CA-02, version v1.0 (2025-02).