
# Automatizační cvičení

A4	302. PLC s OP – Regulace otáček			
Schöpp Petr		1/7	Známka:	
5. 4. 2023	12. 4. 2023		Odevzdáno:	

#### Zadání:

Napište program v PL7 junior a nakonfigurujte OP Magelis v programu XBT-L1000, tak aby PLC fungovalo jako číslicový regulátor (použití rovnice pro I nebo PI regulátor). PLC bude regulovat počet otáček motoru (optimalizovat na 1100 ot/min). Program vytvořte v jazyce Grafcet. Vhodně nakonfigurujte OP v programu XBT-L1000

#### Schéma zapojení pracoviště (situační / ideové schéma):



## Konfigurace prvků použitých v úloze:

## Konfigurace OP:

Address	Function	Access	
n+0	Function Keys	XBT -> PLC	
n+1	Numeric Keys	XBT -> PLC	
n+2	Number of page to be processed	XBT <-> PLC	
n+3	LEDs command	XBT <- PLC	

#### Stránka 1:

F1 KALIBRACE	
F2 REGULACE	


#### Stránka 2:

OTACKY=%MW0
F3 STOP

#### Stránka 3:

REG.	ZADANE:%MW0
F3=S	REALNE:%MW1

# Konfigurace PLC



Název	Význam	
%MW100:Xn	Fun. klávesy	
%MW102	Zobrazená stránka	
%MW0	Žádaná veličina	
%MW1	Aktuální veličina	
%MW2	Regulační odchylka	
%MW3	Akční veličina v předchozím kroku	
%MW4	Akční veličina	
%QW2.0	Výstup PWM (motorek)	
%IW3.0	Analogový vstup (tachogenerátor)	
%M0 - %M3	Pomocné relé	
%TM0	Časovač (100 ms)	

## Analogové vstupy:

Chan.	Task	Symbol	Range	Scale	Filter
0	MAST		010V	%	1
1			+/-10V	%	0
2			+/-10V	%	0
3			+/-10V	%	0

#### Postup:

- 1. Nastudoval jsem si dokumentaci k programu
- 2. Nakonfiguroval jsem OP
- 3. Nakonfiguroval jsem PLC
- 4. Začal jsem vytvářet linie programu
- 5. Zkoumal a ladil regulátor




## Výpis programu:

Viz příloha


#### Závěr:

Vytvořená regulace byla funkční, ale ne moc kvalitní s rozkmitem ±400 otáček. Použil jsem rovnici l regulátoru (PI by byla vhodnější), který jsem následně rozdělil pro regulaci "dolů a nahoru", stejné rovnice jen jiné konstanty.

# Přílohy:




## Blok 0



#### Podmínka pro přechod do bloku 1




#### Blok 1



# Podmínka pro přechod do bloku 2



#### Blok 2



#### Podmínka pro přechod do bloku 0

