
P4
P9
P10
Supply
R5
Supply
Load
TP1
TP13
TP2
TP3
TP5
TP6
P12
Display
IC2
C4
R12
P6
R4
C1
R6
C5
R13
IC1
R7
C2
R8
Supply
Load
R10
R9
R2
R3
R1
P7
MH1
P8
P2
MH2
Supply
TP4
P1
Load
P5
P11
C3
R11
R16
HL1
C11
ST
Load


TP11
TP12
TP10
TP7
TP9
TP8
P3
P1
R15
R14
C9
C8
Load
Supply
TP15
TP16
TP17
DD1
TP18
C10
C7
C6
U1
TP26
TP25
TP24
TP23
TP22
TP21
TP20
TP19
TP27
TP28
TP14