

Fiche de Révisions : Déroulement Détaillé d'un Audit

1. Phase 1 : Lancement de l'Audit

Le lancement est la phase préparatoire essentielle qui définit le cadre, les objectifs et les ressources de l'audit, garantissant son efficacité et sa pertinence.

1.1 Étapes Clés de la Préparation

- **Définir les objectifs et le périmètre** : déterminer les services, projets ou processus à auditer et les buts précis.
- **Sélectionner l'équipe d'audit** : choisir des auditeurs compétents, impartiaux et adaptés au périmètre.
- **Préparer le questionnaire d'audit** : guide structuré basé sur les documents fournis (procédures, manuels).
- **Établir un planning détaillé** : planification des entretiens, visites terrain et réunions clés.

1.2 Élaboration du Plan d'Audit

Document contractuel obligatoire qui formalise :

- Périmètre et objectifs de l'audit.
- Composition et rôle des auditeurs.
- Dates et durée, incluant réunions d'ouverture et de clôture.
- Planning des interventions et liste des audités pressentis.
- Documents de référence et critères (normes, politiques, procédures).
- Conditions logistiques et charge prévue pour l'auditeur.

Le plan est diffusé à tous les acteurs avant le début de l'audit.

2. Phase 2 : Exécution de l'Audit

Cœur de la mission, cette phase consiste à collecter les preuves, mener les entretiens et évaluer la conformité des pratiques.

2.1 Moments Structurants de l'Exécution

- **Réunion d'ouverture** : présentation de l'équipe, rappel des objectifs et confirmation du planning.
- **Recueil des constats** : analyse de documents, entretiens et visites terrain. Utilisation du questionnaire d'audit pour guider la collecte.
- **Réunion de clôture** : synthèse orale des points forts, écarts et recommandations. Information sur le plan d'actions et audit de contrôle futur.

2.2 Évaluation de la Maîtrise des Processus

Niveau	Description
Non-conformité majeure	Domaine non maîtrisé, objectifs non atteints, risques élevés.
Non-conformité mineure	Domaine partiellement maîtrisé, objectifs partiellement atteints, risques faibles.
Conforme	Domaine maîtrisé, processus efficace, objectifs atteints, référentiel respecté.
Point fort	Domaine très bien maîtrisé, bonnes pratiques au-delà du référentiel.

2.3 Bonnes Pratiques

- Vérifier la planification et la documentation du processus.
 - Identifier immédiatement les causes des écarts.
 - Rapporter uniquement les faits observés.
 - Consigner et classer les constats en temps réel.
 - Recouper les informations provenant de plusieurs sources.
 - Anticiper le plan d’actions dès l’identification des écarts.
 - Auditer l’ensemble de l’équipe concernée, pas seulement le responsable.
-

3. Phase 3 : Production du Rapport Final

Document officiel synthétisant observations, analyses et conclusions. Sert de base pour les actions correctives et l’amélioration continue.

3.1 Contenu du Rapport

- Cadre de la mission : objectifs, périmètre, dates, participants.
- Conclusions et synthèses : points forts, écarts majeurs et mineurs, points sensibles, recommandations.
- Tableau commenté du niveau de maîtrise par domaine ou processus.
- Référentiel utilisé pour justifier objectivement les écarts.

3.2 Cycle de Vie du Rapport

1. Rédaction et validation du projet de rapport par les audités.
 2. Approbation du rapport final.
 3. Diffusion officielle aux parties prenantes.
-

4. Phase 4 : Suivi de l’Audit

Phase critique pour transformer les constats en actions concrètes et durables.

4.1 Plan d’Actions

- Rédigé par les audités pour traiter les non-conformités.
- Validé par l’auditeur.
- Vérification via un audit de contrôle pour confirmer l’efficacité des actions.

4.2 Typologie des Actions

Type d'action Objectif

Curative	Corriger immédiatement un dysfonctionnement sur le produit.
Corrective	Éliminer la cause d'une non-conformité pour éviter sa réapparition.
Préventive	Éliminer la cause potentielle pour éviter un futur problème.

4.3 Méthodes de Recherche des Causes Racines

- **Méthode des 5 Pourquoi** : interroger successivement sur « Pourquoi ? » pour identifier la cause fondamentale.
- **Méthode des 5M** : analyser les causes selon Main d'œuvre, Moyens/Matériels, Méthode, Matière, Milieu.

4.4 Démarche CRIME

1. **Caractériser** le dysfonctionnement.
2. **Régler** immédiatement via action curative.
3. **Identifier** la cause origine avec 5 Pourquoi et 5M.
4. **Mettre en œuvre** les actions correctives et/ou préventives.
5. **Évaluer** l'efficacité pour assurer la non-réapparition et le suivi.

Le suivi permet de boucler la démarche d'amélioration continue et de maximiser la valeur de l'audit.