TŁUMACZENIE RAPORTU GUAZI NR SGJC20260918-172635648

Denza Z9 GT

rocznik 2026 · wersja Performance · napęd e³ (trzy silniki) · ładowanie Flash Charge



Bez poważnego wypadku
59 punktów konstrukcji

Bez śladów pożaru
24 punktów

Bez zalania
43 punktów

126 punktów kontroli · 0 nieprawidłowości · inspekcja 18.09.2026

VIN LC0DF4CD5T7118827	Kolor zielony	Napęd elektryczny (BEV)	Pierwsza rejestracja 23.06.2026
Przebieg (licznik) 800 km	Użytkowanie prywatny, niekomercyjny	Data inspekcji 18.09.2026	Nr raportu SGJC20260918-172635648

Inspekcję wykonała firma zewnętrzna, niezwiązana ze sprzedawcą ani z Motorspace: **Guazi Auto Service (Tianjin) Co., Ltd.** (瓜子汽车服务（天津）有限公司), inspektor Mo Haoyong (莫皓咏). Metodyka zgodna z chińską normą oceny pojazdów używanych GB/T 30323-2013.

Dane pojazdu

Model	Denza Z9 GT, rocznik 2026 · wersja Performance · napęd e³ (trzy silniki) · ładowanie Flash Charge
VIN	LC0DF4CD5T7118827
Rodzaj napędu	elektryczny (BEV)
Pojemność silnika	nie dotyczy (auto elektryczne)
Numer rejestracyjny (Chiny)	pominięty w tłumaczeniu
Właściciel	osoba prywatna
Sposób użytkowania	prywatny, niekomercyjny
Pierwsza rejestracja	23.06.2026
Przebieg wg licznika	800 km (odczyt inspektora, informacyjnie)
Kolor nadwozia	zielony
Zlecenie inspekcji	16.09.2026
Zakres	powypadkowa 59 · popożarowa 24 · po zalaniu 43 punktów

Zdjęcia z inspekcji




Prawy tył, 45°



Przód



Kokpit



Zegary po uruchomieniu



Miejsce kierowcy



Tylna kanapa, lewa strona

Zdjęcia pochodzą z raportu Guazi. Tablice rejestracyjne były zakryte już w oryginale.

Kontrola powypadkowa 59 punktów · wszystkie bez zastrzeżeń

Konstrukcja nadwozia: podłużnice, słupki, progi, kielichy, pasy, dach. Szukamy śladów cięcia, spawania, prostowania lub wymiany elementów nośnych.

Lakier kielicha amortyzatora – lewy przód	✓
Lakier szkieletu błotnika – lewy przód	✓
Lakier kielicha amortyzatora – prawy przód	✓
Lakier szkieletu błotnika – prawy przód	✓
Kielich amortyzatora – lewy przód	✓
Przednia belka zderzeniowa	✓
Podłużnica – lewy przód	✓
Kielich amortyzatora – prawy przód	✓
Pas przedni (rama chłodnicy)	✓
Poszycie słupka B – prawa strona	✓
Poszycie słupka A – prawa strona	✓
Podłużnica – prawy przód	✓
Poszycie słupka C – prawa strona	✓
Tylna belka zderzeniowa	✓
Podłużnica – lewy tył	✓
Podłużnica – prawy tył	✓
Pas tylny	✓
Poszycie słupka A – lewa strona	✓
Poszycie słupka B – lewa strona	✓
Poszycie słupka C – lewa strona	✓
Poszycie słupka D – prawa strona	✓
Poszycie słupka D – lewa strona	✓
Kielich amortyzatora – prawy tył	✓
Gniazdo lampy tylnej – prawy tył	✓
Gniazdo lampy tylnej – lewy tył	✓
Kielich amortyzatora – lewy tył	✓
Błotnik – prawy tył	✓
Błotnik – lewy tył	✓
Słupek C od wewnątrz – prawa strona	✓
Słupek B od wewnątrz – prawa strona	✓
Słupek A od wewnątrz – prawa strona	✓
Słupek B od wewnątrz – lewa strona	✓
Słupek A od wewnątrz – lewa strona	✓
Słupek D od wewnątrz – prawa strona	✓
Słupek C od wewnątrz – lewa strona	✓
Dach	✓
Wnęka koła zapasowego (podłoga bagażnika)	✓
Słupek D od wewnątrz – lewa strona	✓
Próg – prawa strona	✓
Belka dachu – prawa strona	✓
Tylna półka (stalowa)	✓
Ściana grodziowa (przegroda czołowa)	✓
Płyta łącząca podłużnicy (kołnierz) – prawy tył	✓
Błotnik od wewnątrz (szkielet) – prawy tył	✓
Pole numeru VIN	✓
Rynienka odpływowa błotnika – prawy tył	✓
Nadkole – prawy tył	✓
Belka dachu – lewa strona	✓
Płyta łącząca podłużnicy (kołnierz) – prawy przód	✓
Szkielet błotnika – prawy przód	✓
Uszczelniacz wokół kielicha amortyzatora – prawy przód	✓
Błotnik od wewnątrz (szkielet) – lewy tył	✓
Rynienka odpływowa błotnika – lewy tył	✓
Nadkole – lewy tył	✓
Próg – lewa strona	✓
Płyta łącząca podłużnicy (kołnierz) – lewy przód	✓
Szkielet błotnika – lewy przód	✓
Uszczelniacz wokół kielicha amortyzatora – lewy przód	✓
Płyta łącząca podłużnicy (kołnierz) – lewy tył	✓

Kontrola popożarowa 24 punktów · wszystkie bez zastrzeżeń

Okopcenia, nadpalenia, przegrzania i stopienia w komorze przedniej, kabinie, bagażniku i na podwoziu.

Wygłuszenie komory silnika	✓	Wiązki przewodów i etykiety w komorze przedniej	✓
Przewody w komorze silnika (płyn, olej)	✓	Panele wykończenia kabiny	✓
Podsufitka	✓	Bagażnik	✓
Deska rozdzielcza i osprzęt	✓	Wiązki i bezpieczniki pod podłogą bagażnika	✓
Akumulator 12 V i osprzęt	✓	Złącza wiązek – lewa strona kabiny	✓
Wiązka przewodów w progu – prawa strona	✓	Skrzynka bezpieczników w kabinie	✓
Elementy plastikowe komory silnika	✓	Wiązka przewodów w progu – lewa strona	✓
Izolacja termiczna ściany grodziowej	✓	Płyta podłogowa nadwozia	✓
Skrzynka bezpieczników w komorze przedniej	✓	Nadkole – prawy tył	✓
Złącza elektryczne w komorze przedniej	✓	Uszczelniacz wokół kielicha amortyzatora – prawy przód	✓
Wiązki i złącza w kabinie	✓	Nadkole – lewy tył	✓
Złącza wiązek – prawa strona kabiny	✓	Uszczelniacz wokół kielicha amortyzatora – lewy przód	✓

Kontrola po zalaniu 43 punktów · wszystkie bez zastrzeżeń

Woda, muł, zacieki, pleśń i korozja pod wykładzinami, w słupkach, przy złączach, pasach i fotelach – w czterech strefach kabiny.

Masa wygłuszająca i uszczelniacz podłogi – prawy tył	✓	Wiązki i złącza w kabinie	✓
Masa wygłuszająca i uszczelniacz podłogi – lewy tył	✓	Złącza wiązek – prawa strona kabiny	✓
Masa wygłuszająca i uszczelniacz podłogi – prawy przód	✓	Panele wykończenia kabiny	✓
Masa wygłuszająca i uszczelniacz podłogi – lewy przód	✓	Bagażnik	✓
Nawiewy dla tylnych pasażerów	✓	Wiązki i bezpieczniki pod podłogą bagażnika	✓
Złącze diagnostyczne OBD	✓	Złącza wiązek – lewa strona kabiny	✓
Podsufitka	✓	Skrzynka bezpieczników w kabinie	✓
Gniazdo zapalniczki	✓	Wnętrze słupka A i okolice – lewa strona	✓
Belka deski rozdzielczej	✓	Wnętrze słupka B i okolice – lewa strona	✓
Wnętrze słupka B i okolice – prawa strona	✓	Prowadnice i rama fotela kierowcy	✓
Poprzeczka podłogi od wewnątrz – prawa strona	✓	Kolumna kierownicy	✓
Nawiewy w desce rozdzielczej	✓	Wiązka przewodów w progu – lewa strona	✓
Wnętrze słupka A i okolice – prawa strona	✓	Poprzeczka podłogi od wewnątrz – lewa strona	✓
Wiązka przewodów w progu – prawa strona	✓	Nawiew na nogi – lewa strona	✓
Zamek pasa bezpieczeństwa – prawy tył	✓	Napinacz pasa bezpieczeństwa – lewy przód	✓
Nawiew na nogi – prawa strona	✓	Wykładzina (z listwami i panelami) – lewy przód	✓
Wykładzina (z listwami i panelami) – prawy przód	✓	Zamek pasa bezpieczeństwa – lewy tył	✓
Wykładzina (z listwami i panelami) – prawy tył	✓	Wykładzina (z listwami i panelami) – lewy tył	✓
Napinacz pasa bezpieczeństwa – prawy przód	✓	Płyta podłogowa nadwozia	✓
Prowadnice i rama fotela pasażera	✓	Wnęka koła zapasowego (podłoga bagażnika)	✓
Skrzynka bezpieczników w komorze przedniej	✓	Historia serwisowa: naprawy po zalaniu	✓
Złącza elektryczne w komorze przedniej	✓		

Jak czytać ten raport

Poważny wypadek

Auto uznaje się za powypadkowe, jeśli którykolwiek z 42 elementów nośnych (kielichy, podłużnice, słupki, progi, ściana grodziowa, dach, pasy, nadkola, pole VIN) nosi ślady odkształcenia, pęknięcia, prostowania, spawania, cięcia lub wymiany ponad progi podane w normie – zwykle od 3 cm² dla kielichów i podłużnic oraz od 8 cm dla słupków.

Pożar

Auto uznaje się za popożarowe, jeśli którykolwiek z 26 elementów nosi ślady okopcenia, nadpalenia, przegrzania lub stopienia na powierzchni ponad 400 cm², albo jeśli historia serwisowa zawiera naprawę po pożarze. Pojedyncza nadpalona wiązka bez dalszych szkód nie przesądza o wyniku.

Zalanie

Kabinę dzieli się na cztery strefy. Auto uznaje się za zalane, jeśli ślady wody, mułu, zacieków lub pleśni (każdy powyżej 30 cm²) występują w co najmniej trzech strefach, po obu stronach i w łącznie pięciu punktach, albo w trzech punktach z przodu po każdej stronie, albo gdy historia serwisowa zawiera naprawę po zalaniu.

Co ten raport znaczy dla Ciebie

- Inspekcja wyklucza trzy najpoważniejsze ryzyka: **poważny wypadek, pożar i zalanie**. Nie jest to przegląd techniczny ani ocena zużycia – przed rejestracją w Polsce auto przechodzi obowiązkowe badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów.
- Gwarancja odkupu Guazi (90 dni) dotyczy pierwszego nabywcy w Chinach po przerejestrowaniu auta w Chinach i **nie przechodzi na kupującego w Polsce**. Twoje prawa wynikają z umowy z Motorspace i polskiego prawa.
- Pełny oryginał po chińsku (19 stron, z pełnymi kryteriami i warunkami Guazi) dołączamy do każdego zamówienia. W razie rozbieżności wiążący jest oryginał.

Sprawdź autentyczność

Kod z oryginalnego certyfikatu prowadzi do weryfikacji raportu SGJC20260918-172635648 w systemie Guazi (strona po chińsku, najlepiej otworzyć w WeChat). Raport jest też zarejestrowany w chińskim rejestrze ACPSP (中汽服存证).