# Санкт-Петербургский Государственный Университет Saint-Petersburg State University

#### ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

#### ОТЧЕТ

#### По лабораторной работе 6

«Определение линейных и угловых перемещений статически определимой балки»

По дисциплине «Лабораторный практикум, лабораторная работа»

Выполнили:

Баталов С. А. Хайретдинова Д. Д.

 ${
m Caнкт-}\Pi{
m erep}{
m fypr}$  2021

### 1 Цель работы

Под изгибом понимают такой вид деформации, при котором в поперечных сечениях исследуемого образца возникают изгибающие моменты. Стержень, работающий на изгиб, называют балкой. Балка называется статически определимой, если все усилия и моменты в ней можно определить из уравнения статики. В частности, используемая в работе балка с одной шарнирно-подвижной и одной шарнирно-неподвижной опорами является статически определимой.

При прямом поперечном изгибе ось бруса, искривляясь, остается в силовой плоскости. В результате деформации каждое из сечений занимает новое положение: их центры тяжести получают вертикальные и горизонтальные линейные перемещения, а сами сечения поворачивается на некоторый угол вокруг нейтральной оси. Гипотеза плоских сечений – при повороте сечения остаются плоскими и перпендикулярными изогнутой оси балки.

Цель работы заключается в измерении линейных и угловых перемещений, возникающих в статически определимой шарнирно закрепленной балке при изгибе ее сосредоточенной силой и сравнении измеренных величин с расчетными данными.

2 Теоретическое исследование

3 Экспериментальная уствновка

## 4 Эксперимент




Рис. 1: Измерение длин балки

Измерили необходимые расстояния для 2 экспериментов, когда нагружение происходит в точке 1, и когда груз подвешен в точке 2, также замерили высоту h и толщину b балки с оценкой погрешности.

Величина	Значение	Погрешность	Размерность	
b	5.4	±0.1		
h	36.1		MM	
$l_1$	80			
$l_2$	142			
$l_3$	153	$\pm 1$		
$l_4$	203			
$l_5$	201			
$l_6$	83			

Таблица 1: Начальные данные.

Далее провели 2 эксперимента, постепенно нагружая, затем разружая балку, снимали показания с индикаторов и занесли в таблицу, учитывая, что погрешность измереий равна юююююю :

<i>№</i> P	1 эксперимент		2 эксперимент				
	Показания индикаторов			Показания индикаторов			
	1	2	3	1	2	3	
	Н	мкм??? 0.01			мкм??? 0.01		
1	1	2	-5	1	1	-4	1
2	2	5	-10	3	4	-12	5
3	3	7	-15	4	6	-19	8
4	5	12	-26	7	10	-32	14
5	7	17	-37	10	15	-44	20
6	12	28	-63	18	25	-76	34
7	7	17	-37	11	15	-45	21
8	5	12	-27	7	11	-33	15
9	3	7	-16	4	7	-20	9
10	2	5	-11	3	4	-13	6
11	1	3	-6	1	2	-6	3

Таблица 2: Экспериментальные данные.