Санкт-Петербургский государственный университет Математико-механический факультет Кафедра физической механики

Методы измерений и электромеханические системы Отчёт по лабораторной работе N 1 (r)

«Многократные прямые измерения физических величин и обработка результатов наблюдения»

Выполнил студент:

Белобородов Дмитрий Александрович группа: 23.C02-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент Кац Виктор Михайлович

Содержание

1	Введение				
	1.1	Задачи работы	2		
2	Осн	овная часть	2		
	2.1	Теоретическая часть	2		
	2.2	Эксперимент	3		
		Обработка данных и обсуждение результатов			
		Исходный код			
		Графики			
3	Вын	ВОДЫ	10		

1 Введение

Во время различных научных экспериментов часто возникает задача определить некоторую физическую величину при помощи измерительных приборов. При измерении невозможно получить ее абсолютно точное значение, так как не существует идеальных измерительных инструментов и методов.

По этой причине, после произведённого измерения физической величины, нужно указать погрешность измерения.

На значение конкретного измерения влияют систематические и случайные погрешности. Их источниками могут являться сами измерительные приборы. Кроме того, погрешность может возникать из-за несовершенства методики измерения и промахов самого экспериментатора.

1.1 Задачи работы

Таким образом, задачами данной работы являются:

- 1. Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины.
- 2. Выполнить простейшую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Для оценки погрешности измерения физическую величину необходимо измерить несколько раз. Таким образом, будет получена соответствующая выборка:

$$x_1, x_2, x_3, ..., x_n$$
 (1)

Значения из выборки отличаются от истинного значения измеряемой физической величины. Это вызвано влиянием погрешностей на каждое единичное измерение.

Необходимо определить, что целесообразнее всего считать результатом измерения. В качестве оптимального значения измеряемой величины (то есть результата измерения) принимается среднее арифметическое.

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
 (2)

Приняв, что измеряемая величина равна среднему значению, можно производить дальнейший анализ полученных данных. Стоит убедиться в отсутствии

дрейфа - изменением значений с течением времени. Дальнейший анализ полученной выборки состоит в рассмотрении распределения результатов наблюдения с помощью гистограммы, графика зависимости или наблюдении результатов на числовой оси.

С помощью графика зависимости можно определить дисперсию распределения (среднюю квадратическую погрешность отдельного наблюдения). Кроме того, дисперсию можно найти по приближенной формуле (6):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}$$
(3)

Средняя квадратичная погрешность среднего связана с дисперсией следующей формулой:

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}},\tag{4}$$

где n - число измерений. Интервал, внутрь которого с заданной вероятностью попадает истинное значение задаётся следующим выражением:

$$x = \overline{x} \pm \sigma_{\overline{x}},\tag{5}$$

2.2 Эксперимент

Лабораторная работа заключается в измерении электронным частотомером ЧЗ-32 частоты следования импульсов.

От генератора сигналов на частотомер подается последовательность прямоугольных импульсов, заданных параметров. Частота следования импульсов измеряется с помощью частотомера на двух шкалах: грубой и точной. В качестве генератора импульсов используется генератор Г5-15, а в качестве частотомера – Ч3—32.

Схема установки приведена на рис. 1. На рис. 2 представлена фотография установки, сделанная во время проведения лабораторной работы.




Рис. 1. Схема установки



Рис. 2. Установка

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Вычисление погрешности прибора Δf производится по следующим формулам:

$$\gamma_f = \frac{\Delta f}{f_x} * 100\% \tag{6}$$

$$\gamma_f = \pm (\gamma_0 + \frac{1}{(f_x * T)}) * 100, \tag{7}$$

где γ_f - относительная погрешность прибора, $\gamma_0 = \pm 5*10^{-7}, \ T = 0.1 \ c$ на грубой шкале, $T = 1 \ c$ на точной шкале.

На грубой шкале было произведено 10 измерений, результаты представлены в таблице 1.

№ П.П.	Диапазон показаний использованной шка- лы прибора	Результаты отдельных наблюдений (f_i)	Погрешность прибора на данной шкале $(\Delta f_{\text{приб}})$
	кΓц	кГц	кГц
1	$0-10^5$	4.56	0.0100
2	$0-10^5$	4.54	0.0100
3	$0-10^5$	4.54	0.0100
4	$0-10^5$	4.56	0.0100
5	$0-10^5$	4.56	0.0100
6	$0-10^5$	4.56	0.0100
7	$0-10^5$	4.58	0.0100
8	$0-10^5$	4.56	0.0100
9	$0-10^5$	4.58	0.0100
10	$0-10^5$	4.56	0.0100

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Так же было получено \overline{f} =4.56 к Γ ц.

На точной шкале погрешность прибора $\Delta f_{\rm приб}$ составила 0.001002 к Γ ц. Результаты 43 измерений, произведенных на точной шкале представлены в таблице 2.

Таблица 2. Измерения на точной шкале

		Случайные откло-	
$\mathcal{N}_{\overline{0}}$	Результаты отдельных	нения от среднего	$d_i^2 = (f_i - \overline{f})^2$
п.п.	наблюдений (f_i)	$d_i = f_i - \overline{f}$	$\alpha_i = (\alpha_i - j)$
	кГц	кГц	к Γ ц 2
1	4.542	0.001000	0.00001000
2	4.540	-0.001000	0.00001000
3	4.538	-0.003000	0.00009000
4	4.542	0.001000	0.00001000
5	4.542	0.001000	0.000001000
6	4.542	0.001000	0.00001000
7	4.540	-0.001000	0.00001000
8	4.542	0.001000	0.00001000
9	4.542	0.001000	0.00001000
10	4.542	0.001000	0.000001000
11	4.542	0.001000	0.000001000
12	4.542	0.001000	0.00001000
13	4.542	0.001000	0.00001000
14	4.544	0.003000	0.00009000
15	4.544	0.003000	0.00009000
16	4.544	0.003000	0.00009000
17	4.544	0.003000	0.00009000
18	4.544	0.003000	0.00009000
19	4.542	0.001000	0.00001000
20	4.542	0.001000	0.00000100
21	4.540	-0.001000	0.00001000
22	4.540	-0.001000	0.00001000
23	4.542	0.001000	0.00001000
24	4.540	-0.001000	0.000001000
25	4.542	0.001000	0.00001000
26	4.540	-0.001000	0.00001000
27	4.540	-0.001000	0.000001000
28	4.540	-0.001000	0.00001000
29	4.538	-0.003000	0.000009000
30	4.540	-0.001000	0.00001000
31	4.540	-0.001000	0.00001000
32	4.540	-0.001000	0.00001000
33	4.540	-0.001000	0.000001000
34	4.540	-0.001000	0.000001000
35	4.538	-0.003000	0.000009000
36	4.540	-0.001000	0.00001000
37	4.538	-0.003000	0.000009000
38	4.540	-0.001000	0.00001000

N⁰	Результаты отдельных	Случайные откло-	Погрешность прибора
	наблюдений (f_i)	нения от среднего	на данной шкале $\mathrm{d}_i^2 = 1$
П.П.	наолюдении (J_i)	$d_i = f_i - \overline{f}$	$(\mathbf{f}_i - \overline{f})^2$
	кГц	кГц	к Γ ц 2
39	4.538	-0.003000	0.00009000
40	4.538	-0.003000	0.00009000
41	4.538	-0.003000	0.00009000
42	4.542	0.001000	0.00001000
43	4.541	0	0
	\overline{f} =4.541	$d_i = -0.006000$	$d_i^2 = 0.0001380$

Исходный код

Приведём описание работы программы "Precise measure написанной на C++, предназначенной для обработки результатов, полученных в ходе измерений на точной шкале.

Функция inputdata() нужна для ввода данных из файла "Precise measurements.csv" и сохранения их в массив arr1.

Функция arithmetic_mean() вычисляет среднее арифметическое значение массива arr1 с округлением до четырёх значащих цифр.

Функция relative_error() рассчитывает относительную погрешность на основе среднего значения и формулы (6) .

Функция absolute_error() вычисляет абсолютную погрешность, используя относительную погрешность и среднее значение по формуле (7).

Функция RandomDeviations() вычисляет значения d_i и d_i^2 для каждого измерения на точной шкале и сохраняет их в соответствующие массивы.

Функция dispersion() рассчитывает стандартное отклонение (дисперсию) на основе массива квадратов отклонений.

Функция root_mean_squareerrormean() вычисляет среднеквадратичную погрешность среднего значения.

Функция total_error() рассчитывает общую погрешность, комбинируя абсолютную погрешность и среднеквадратичную погрешность среднего.

Функция outputdata() записывает результаты вычислений (среднее значение, погрешности, отклонения и их суммы) в файл "Precise Result.csv".

Графики

На рис. З приведён график зависимости результатов наблюдений от времени.




Рис. 3. Зависимость результатов наблюдений от времени

На рис. 4 представлено распределение результатов наблюдений на числовой оси.




Рис. 4. Распределение результатов наблюдений на числовой оси

Таблица 3. Таблица распределения результатов

Цомор		Число случаев (Δn) ,	Доля (часть) полного
Номер	Границы ин-	когда результат на-	числа результатов, по-
интерва-	тервалов	блюдения попадает в	падающих в этот ин-
ла		данный интервал	тервал $\delta n = \frac{\Delta n}{n}$
1	[4.538, 4.540)	7	0.16
2	[4.540, 4.542)	16	0.37
3	[4.542, 4.544)	15	0.35
4	[4.544, 4.546)	5	0.12




Рис. 5. Распределение результатов наблюдений: гистрограмма




Рис. 6. Распределение результатов наблюдений: график

Были высчитаны следующие значения искомых величин:

Дисперсия: $\sigma = 0.001813 \ \mathrm{к} \Gamma \mathrm{ц}$

Средняя квадратичная погрешность среднего: σ_f =0.0002764 к Γ ц

Так как случайная и системная погрешность одного порядка, применяем формулу:

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{\Delta f}{3}\right)^2 + \sigma_f^2} \tag{8}$$

 $\sigma = 0.0004336$ к Γ ц

Окончательный ответ: $f = 4.541 \pm 0.0004336$ к Γ ц

3 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были освоены методики проведения многократных измерений частоты на измерительном приборе (частотомере ЧЗ-32). В процессе исследования были получены экспериментальные данные, которые подверглись статистической обработке. В частности, был проведён анализ данных, включающий построение таблиц распределения, графиков и гистограмм.

Кроме того, были рассчитаны основные статистические параметры, такие как дисперсия и средняя квадратичная погрешность среднего значения. Про-

ведённый анализ способствовал углублению понимания природы случайных и систематических погрешностей, а также методов их учета при обработке экспериментальных данных. Полученные навыки могут быть применены для повышения точности измерений в дальнейших исследованиях.

Список литературы

[1] https://github.com/st117207/Workshop1 (дата обращения: 23.03.2024)