

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Диапазон показаний прибора $0 - 1$ В. 2. Погрешность прибора $\Delta U_{\text{приб}} = \frac{1}{10,05} \cdot 10,05 \cdot \frac{1}{100}$

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = U_i - \bar{U}$	$d_i^2 = (U_i - \bar{U})^2$
	(В)	(В)	(В ²)
1	0,3531	-0,000342	$1,16 \cdot 10^{-7}$
2	0,3530	-0,000442	$1,95 \cdot 10^{-7}$
3	0,3527	-0,000742	$5,5 \cdot 10^{-7}$
4	0,3533	-0,000142	$2,01 \cdot 10^{-8}$
5	0,3535	0,000058	$3,36 \cdot 10^{-9}$
6	0,3536	0,000158	$2,49 \cdot 10^{-8}$
7	0,3538	0,000358	$1,28 \cdot 10^{-7}$
8	0,3533	-0,000142	$2,01 \cdot 10^{-8}$
9	0,3527	-0,000742	$5,5 \cdot 10^{-7}$
10	0,3530	-0,000442	$1,95 \cdot 10^{-7}$
11	0,3530	-0,000442	$1,95 \cdot 10^{-7}$
12	0,3536	0,000158	$2,49 \cdot 10^{-8}$
13	0,3537	0,000258	$6,65 \cdot 10^{-8}$
14	0,3538	0,000358	$1,28 \cdot 10^{-7}$
15	0,3538	0,000358	$1,28 \cdot 10^{-7}$
16	0,3537	0,000258	$6,65 \cdot 10^{-8}$
17	0,3534	$42 \cdot 10^{-6}$	$1,76 \cdot 10^{-9}$
18	0,3538	$358 \cdot 10^{-6}$	$1,28 \cdot 10^{-7}$
19	0,3536	$158 \cdot 10^{-6}$	$2,49 \cdot 10^{-8}$
20	0,3538	$358 \cdot 10^{-6}$	$1,28 \cdot 10^{-7}$
21	0,3539	$458 \cdot 10^{-6}$	$2,09 \cdot 10^{-7}$
22	0,3536	$158 \cdot 10^{-6}$	$2,49 \cdot 10^{-8}$
23	0,3531	$-342 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-7}$
24	0,3533	$-142 \cdot 10^{-6}$	$2,01 \cdot 10^{-8}$
25	0,3531	$-342 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-7}$
26	0,3534	$-42 \cdot 10^{-6}$	$1,76 \cdot 10^{-9}$
27	0,3534	$-42 \cdot 10^{-6}$	$1,76 \cdot 10^{-9}$
28	0,3534	$-42 \cdot 10^{-6}$	$1,76 \cdot 10^{-9}$
29	0,3537	$258 \cdot 10^{-6}$	$6,65 \cdot 10^{-8}$
30	0,3534	$-42 \cdot 10^{-6}$	$1,76 \cdot 10^{-9}$
31	0,3539	$458 \cdot 10^{-6}$	$2,09 \cdot 10^{-7}$
32	0,3541	$658 \cdot 10^{-6}$	$4,32 \cdot 10^{-7}$
33	0,3539	$458 \cdot 10^{-6}$	$2,09 \cdot 10^{-7}$
34	0,3537	$258 \cdot 10^{-6}$	$6,65 \cdot 10^{-8}$
35	0,3537	$258 \cdot 10^{-6}$	$6,65 \cdot 10^{-8}$
36	0,3539	$458 \cdot 10^{-6}$	$2,09 \cdot 10^{-7}$
37	0,3539	$458 \cdot 10^{-6}$	$2,09 \cdot 10^{-7}$
38	0,3541	$658 \cdot 10^{-6}$	$4,32 \cdot 10^{-7}$
39	0,3540	$558 \cdot 10^{-6}$	$3,11 \cdot 10^{-7}$
40	0,3536	$158 \cdot 10^{-6}$	$2,49 \cdot 10^{-8}$
41	0,3535	$58 \cdot 10^{-6}$	$3,36 \cdot 10^{-9}$
42	0,3537	$258 \cdot 10^{-6}$	$6,65 \cdot 10^{-8}$
43	0,3534	$-42 \cdot 10^{-6}$	$1,76 \cdot 10^{-9}$
44	0,3533	$-142 \cdot 10^{-6}$	$2,01 \cdot 10^{-8}$
45	0,3530	$-442 \cdot 10^{-6}$	$1,95 \cdot 10^{-7}$
46	0,3531	$-342 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-7}$
47	0,3529	$-542 \cdot 10^{-6}$	$2,93 \cdot 10^{-7}$
48	0,3526	$-842 \cdot 10^{-6}$	$7,03 \cdot 10^{-7}$
49	0,3528	$-642 \cdot 10^{-6}$	$4,12 \cdot 10^{-7}$
50	0,3525	$-942 \cdot 10^{-6}$	$8,87 \cdot 10^{-7}$