Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по лабораторной работе №2 Курс «Теория автоматического управления»

Работу выполнил студент группы № 43501/4	 Вашуров А.С.
Работу принял преподаватель	 Нестеров С.А.

Содержание

1. <i>J</i>	Табор	аторная работа №2
1	L.1.	Цель работы
1	L.2.	Программа работы
		Индивидуальное задание
1	L.4.	Ход работы
		1. Построение форм НФУ, НФН и КФ
		2. Преобразование форм
1		Вывод

Лабораторная работа №2

1.1 Цель работы

Получить навыки работы с моделями ВСВ и каноническими представлениями.

1.2 Программа работы

- -Представить систему в трех канонических формах
- -Получить структурные схемы для каждой формы
- -Рассчитать и смоделировать поведение всех переменных состояния

1.3 Индивидуальное задание

a)
$$x'' + 25x' = 5u' + 25u$$
, $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$, $u(t) = 1(t)$

b)
$$x'' + 25x' = 5u' + 25u$$
, $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$, $u(t) = 0(t)$

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{x}{u} = \frac{5p + 25}{p^2 + 25p}$$

1.4 Ход работы

1.4.1 Построение форм НФУ, НФН и КФ

Нормальная форма управления:

$$W(p) = \frac{x}{u} = \frac{5p+25}{p^2+25p} = \frac{Y(p)}{U(p)}$$

$$\frac{Y(p)}{5p+25} = \frac{U(p)}{p^2+25p} = x_1 = \begin{cases} U(p) = x_1(p^2 + 25p) \\ Y(p) = x_1(5p + 25) \end{cases}$$

$$\begin{cases}
px_1 = x_2 \\
px_2 = U(p) - 25x_2 \\
y = 25x_1 + 5x_2
\end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -25 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 25 & 5 \end{bmatrix}$$

Проверим корректность полученных матриц А, В, С:

$$\det(A - \lambda) = 0 => -\lambda(-25 - \lambda) = 0 => \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = -25 \end{cases}$$

Собственные числа совпадают с собственными числами матриц в нормальной форме наблюдения и канонической форме, что свидетельствует о корректности полученных матриц А, В, С.

$$W(p) = C(pE - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 25 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & -1 \\ 0 & p + 25 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 25 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{p} & \frac{1}{p^2 + 25p} \\ 0 & \frac{1}{p + 25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{25(p + 25)}{p^2 + 25} & \frac{5p + 25}{p^2 + 25p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{5p + 25}{p^2 + 25p}$$

Передаточная функция, полученная в результате преобразования $W(p) = C(pE-A)^{-1}B$, полностью совпадает с исходной, что свидетельствует о корректности полученных матриц A, B, C.




Рис.1.1 Структурная схема НФУ

Нормальная форма наблюдения:

$$W(p) = \frac{x}{u} = \frac{5p + 25}{p^2 + 25p} = \frac{Y(p)}{U(p)} = > (5p + 25)U(p) = (p^2 + 25p)Y(p) = >$$
$$= > p^2y + 25py - 5pu - 25u = 0 = >$$
$$= > p(p(y) + (25y - 5u)) + (-25u) = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = py + 25y - 5u \\ px_1 = 25u \end{cases} = > \begin{cases} x_2 = y \\ x_1 = px_2 + 25x_2 - 5u \\ px_1 = 25u \end{cases} > \begin{cases} px_1 = 25u \\ px_2 = x_1 - 25x_2 + 5u \\ y = x_2 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -25 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 25 \\ 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Проверим корректность полученных матриц А, В, С:

$$\det(A - \lambda) = 0 => -\lambda(-25 - \lambda) = 0 => \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = -25 \end{cases}$$

Собственные числа совпадают с собственными числами матриц в нормальной форме управления и канонической форме, что свидетельствует о корректности полученных матриц A, B, C.

$$W(p) = C(pE - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & 0 \\ -1 & p + 25 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 25 \\ 5 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{p} & 0 \\ \frac{1}{p^2 + 25p} & \frac{1}{p + 25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{p^2 + 25} & \frac{p}{p^2 + 25p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 \\ 5 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{5p + 25}{p^2 + 25p}$$

Передаточная функция, полученная в результате преобразования $W(p)=\mathcal{C}(pE-A)^{-1}B$, полностью совпадает с исходной, что свидетельствует о корректности полученных матриц A, B, C.




Рис. 1.2 Структурная схема НФН

Каноническая форма

$$W(p) = \frac{5p + 25}{p^2 + 25p} = \frac{5p + 25}{p(p + 25)} = \frac{1}{p} + \frac{4}{p + 25} = \frac{Y(p)}{U(p)}$$

$$\begin{cases} \frac{x_1}{u} = \frac{1}{p} \\ \frac{x_2}{u} = \frac{4}{p + 25} \\ y = x_1 + x_2 \end{cases} = > \begin{cases} px_1 = u \\ px_2 = -25x_2 + 4u \\ y = x_1 + x_2 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -25 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Проверим корректность полученных матриц А, В, С:

$$\det(A - \lambda) = 0 => -\lambda(-25 - \lambda) = 0 => \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = -25 \end{cases}$$

Собственные числа совпадают с собственными числами матриц в нормальной форме управления и наблюдения, что свидетельствует о корректности полученных матриц А, В, С.

$$W(p) = C(pE - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & p + 25 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{p} & 0 \\ 0 & \frac{1}{p + 25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \frac{p + 25}{p^2 + 25} & \frac{p}{p^2 + 25p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = = \frac{5p + 25}{p^2 + 25p}$$

Передаточная функция, полученная в результате преобразования $W(p) = C(pE-A)^{-1}B$, полностью совпадает с исходной, что свидетельствует о корректности полученных матриц A, B, C.




Рис. 1.3 Структурная схема КФ

1.5 Вывод

В преобразованиях, связанных с матрицами есть множество мест, в которых можно допустить ошибку, поэтому необходима проверка результата. Самая простая проверка — совпадение собственных чисел матрицы А во всех формах. После этого можно проверить результат, получив передаточную функцию через матрицы А, В и С.

Отличия между формами наиболее явно проявляются на структурных схемах. Система, представленная в форме управления, имеет два узла суммирования и п узлов размножения. В форме наблюдения — наоборот, два узла размножения и п узлов суммирования. Особенность этих форм — сложные обратные связи между элементами схемы. Другой вариант — форма Лурье, которая требует (n+1) узлов размножения и столько же узлов суммирования. Её преимущество — обратные связи являются более простыми по сравнению с другими вариантами. Отличие между канонической и нормальной формами в том, что канонические — параллельны на структурной схеме, нормальные — последовательны.