

Элакор-ПУ «Эко»-Лак-60 - однокомпонентный химстойкий пищевой полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха (ТУ 2312-008-18891264-2008).

Состав: уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

Назначение.

- Устройство полиуретановых покрытий, находящихся в прямом контакте с сыпучими пищевыми продуктами и питьевой водой, при температуре до +40°C.

Для поверхностей: бетон, пескобетон (бетонные полы, мозаичный бетон, брекчия, бетонная плитка и т.п.); цементные наливные полы; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и другие минеральные поверхности; дерево; углеродистые, низколегированные, оцинкованные стали; алюминий, медь и их сплавы.

Важные преимущества.

- Применение на поверхностях, непосредственно контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.
- Температура нанесения: от минус 30°C до + 25°C.
- Обладает высокой текучестью, эффективно проникает в поры бетона.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-4ч) – короткие сроки работ.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения. Промышленные полы с повышенными требованиями к воздействию химически активных веществ:

- Склады (в том числе солей, минеральных удобрений и других агрессивных веществ).
- Производственные цеха химической промышленности.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.
- Плавательные бассейны, декоративные водоемы и т.п.

2. НАНЕСЕНИЕ

Условия нанесения.

- Температура поверхности и воздуха: от минус 30°C до +25°C.
- Температура лака: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.

Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п.

1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.

Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБЗ) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение *(более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*

Элакор-ПУ Лак-60 готов к применению (не требует перемешивания).

Способы нанесения: валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Расход при нанесении на полимерные покрытия 120-150 г/м² на один слой. Сушка слоя: при температуре выше 0°C - 4-8 часов; ниже 0°C – 12-16 часов.

Очистка инструмента. Не отвержденный Лак можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Лак можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Лака следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации Лак утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

До отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета	
Вязкость по ВЗ-4, +20°C	30 сек	ГОСТ 8420
Массовый сухой остаток	58...60 %	ГОСТ 31939-2012
Плотность, при +20°C	1,00...1,02 кг/л	
Время высыхания до степени 3, при температуре +20°C и относительной влажности 70%	не более 6 час	ГОСТ 19007

После отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид плёнки	Прозрачная, слегка желтоватая	
Температура эксплуатации в воздушной среде	от -60°C до +100°C	
Водопоглощение плёнки лака, %	не более 0,1	
Предел прочности пленки лака при разрыве, +20°C	не менее 64МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при +20°C	не менее 15%	ГОСТ 21751
Прочность пленки лака при ударе, см	не менее 100	ГОСТ 4765
Твердость пленки лака, Шор D, на 28 сутки	75...78	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки лака	не более 1мм	ГОСТ 6806
Блеск пленки лак, угол 60°	91...94%	ГОСТ 31975 (ISO 2813)
Адгезионная прочность к бетону	Испытано для бетона до B50 отрыв по бетону	ГОСТ 28574
Истираемость плёнки лака, кг/мкм	37	ГОСТ 20811, метод А
Истираемость пленки лака по Таберу, CS-10, груз 1кг	5мг	ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044)

Класс пожарной опасности пропиток и окрасочных покрытий Элакор-ПУ – **КМ1**.

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Лак Элакор-ПУ «Эко» стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

Фасовка, условия и срок хранения.

Метал. ведра - 10, 20кг. Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6мес.