

Элакор-ПУ Эмаль-60 для дерева – эмаль полиуретановая однокомпонентная.

Требования при нанесении

ВНИМАНИЕ! Цвета по RAL: 1016, 1018, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3028, 3031, 6037 – имеют недостаточную укрывистость.

При нанесении этих цветов необходимо предварительно нанести 1 слой Эмаль-60 Белая, расход 100-120 г/м².

- Температура воздуха и Поверхности: допустимая - от минус 30°C до +30°C; оптимальная - от +10°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Влажность Поверхности не более 4мас. %.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

- Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха – Пирометр Bosch PTD (или аналог).
- Для контроля влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDROL (или аналог).

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Использовать миксер для красок с ленточной мешалкой, частота вращения 400-600 об/мин.

Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

- Перемешать Эмаль до полностью однородного состояния, в течение 2-3 мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не оставалось «мертвых зон» у дна и стенок тары.

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Инструмент для нанесения: валики, ворс 12-14 мм, стойкие к растворителям, кисти.

Наносить на подготовленную поверхность – без старых покрытий, масляных и других загрязнений, обеспыленную.

Нанести первый слой Краски для дерева, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»). Расход 120..150г/м² на один слой.

При необходимости (если поднялись древесные волокна) зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой и обеспылить.

Если требуется. Шпатлевание. Производится после нанесения первого слоя Краски. Щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью Краски и сухих древесных опилок. Через 6-10ч зашкурить и обеспылить.

Нанести 1-2 финишных слоя Краски для дерева. Расход 110..130г/м² на один слой.

Послойная сушка при температуре: выше 15°C – 4-8ч, но не более 24ч;
15°C...0°C – 8-16ч, но не более 36ч;
ниже 0°C – 16-24ч, но не более 48ч.

Контроль сушки слоя: нанесённый слой не липнет.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

При нанесении ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать противогазные респираторы с патронами марки «Б» или противогазы с коробками марки «Б».

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации Эмаль утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

[Все Инструкции покрытий Элакор](#)