

Технология - инструкция нанесения полиуретановых лаков «Элакор-ПУ Люкс» Лак-Р:

- Полуглянцевый - Полуматовый - Матовый

Все Люкс Лаки-Р – двухкомпонентные, соотношения компонентов (по весу!) указаны на этикетке.

Назначение

- Нанесение лаковых износостойких покрытий заданного блеска.
- Запечатка (финишные лаковые слои) декоративных элементов - чипсов, блесток, флоков и т.п.
- Изменение степени блеска поверхности наливных полов и окрасочных покрытий (эпоксидных и полиуретановых).

Наносится на поверхности

- Эпоксидные и полиуретановые: наливные полы, окрасочные покрытия, пропитки.
- Бетонные, деревянные, металлические (Люкс Лаки-Р не являются антикоррозионной защитой), пластиковые поверхности, предварительно грунтованные полиуретановыми или эпоксидными грунтовками «Элакор».

1. Основные требования, рекомендации при нанесении

- Температура Поверхности и температура воздуха: от +5°C до +20°C.
- Температура материалов: от +15°C до +20°C. Относительная влажность воздуха – не более 80%;
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Способы нанесения: - велюровые валики (ворс 4-6мм), кисти, стойкие к растворителям;
 - безвоздушное распыление (размер сопла 11 (0,011") или 13 (0,013"));
 - воздушное распыление.
- Во время нанесения обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов.

Подготовка поверхности.

- При нанесении на «новые» покрытия (не более 2 суток после нанесения) – подготовки НЕ требуется.

ВНИМАНИЕ! Сушка покрытий перед нанесением Люкс Лаков-Р:

- Эмаль-60: при 15-20°C – не менее 24ч; при 5-15°C – не менее 36ч.
- Люкс Эмаль: при 15-20°C – не менее 36ч; при 5-15°C – не менее 48ч.
- Эпоксидные и полиуретановые наливные полы – согласно инструкций на эти полы.
- При нанесении на «старые» покрытия (более 3 суток после нанесения) – поверхность очистить от грязи, масла и т.п.; обработать абразивом мелкой зернистости; обеспылить; обезжирить растворителем; высушить.

2. Подготовка материала и нанесение

Подготовка лака к работе

Внимание! Если Вы используете не полный комплект лака, сначала перемешайте компонент «А» и только потом отлейте нужное количество. Компоненты «А» и «Б» дозировать на весах.

Для перемешивания использовать миксер для красок, частота вращения 300-400об/мин.

Важно! Сначала опустите мешалку в лак, потом включите. После смешивания – выключите, потом достаньте.
(Это значительно уменьшит образование пены.)

- Сначала тщательно перемешать компонент «А» 1-2мин.
- Перемешивая комп. «А» постепенно влить комп. «Б», тщательно перемешать в течение 2-3мин. Закрыть тару.
- **Дать отстояться в течение 15-20 мин.** Перед применением ещё раз слегка перемешать.

Время жизни (жизнеспособность) смешанного лака при 15-20°C – не менее 60мин (не менее 40мин после отстоя).

Нанесение

Наносить за 2 слоя. Каждый слой раскатывать в двух направлениях («крест-накрест») тщательно и равномерно.

Не допускать перерасход материала, это приведёт к изменению блеска.

Расход на слой – 40-60г/м². Сушка первого слоя – 16-20 часов, но не более 48 часов.

Выдержка до эксплуатации при температуре от +10°C до +20°C:

легкая пешеходная нагрузка – через 2сут.; полная механическая нагрузка – 5сут.; химическая нагрузка – 10сут.

Во время выдержки: - НЕ накрывайте поверхность п/э пленкой, картоном и т.п.

- НЕ допускайте попадания на поверхность жидкостей, грязи, растворов, штукатурки и т.п.

3. Меры безопасности

Средства защиты при работе: рукавицы х/б и п/э; защитные очки; противогазные респираторы с фильтрами «А» (лаки имеют запах при нанесении, т.к. содержат растворители).

Внимание! Неотвержденные «Элакор-ПУ» Люкс Лаки-Р – пожароопасны. В помещениях хранения и применения лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения.

При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.