UARTコマンド仕様書

項目	内容
作成者	starfort@nifty.com
レビジョン	00.01.01
発行日	2016/12/10
来歴	00.01.00 : 2016/10/18 : 新規作成

00.01.01: 2016/12/10: Slave Address関連の関数を追加

1. 目的

本仕様書では、I2C接続されたスレーブデバイス内部レジスタへ書き込みを行うツールのコマンドを規定する。 このツールは NXP製マイクロコントローラー LPC-11U37用ソフトウェアのソースコードとして提供される。 動作条件等については、当該ツールの仕様書を参照のこと。

2. コマンド・リファレンス

1) put_slvaddr

• 書式: put_slvaddr [slave_address]

値: 設定値:slave_address - スレーブ・アドレス(7-bit:0x00 ~ 0x7f)
 戻り値:成功時=正常終了メッセージ
 失敗時=エラー・メッセージ

● 説明 : 読み書きするI2Cデバイスのスレーブ・アドレスを設定する。

ノート: スレーブ・アドレスの表記は16進数(小文字を使用)です。
 値の範囲は 7bit で LSB 詰めです。(0x00 ~ 0x7f)
 10bit拡張アドレスには対応しておりません。

● 例 :

```
>put_slvaddr 0x1e
#exit successfully
>
>put_slvaddr 0xfe
#error : illegal parameter
>
```

2) get_slvaddr

● 書式 : get_slvaddr

● 値 : 設定値:なし

戻り値:成功時=設定されているアドレス 失敗時=エラー・メッセージ

● 説明 : 設定されている12Cデバイスのスレーブ・アドレスを取得する。

● ノート: スレーブ・アドレスは 7bit で LSB 詰めです。(0x00 ~ 0x7f) 10bit拡張アドレスには対応しておりません。

● 例 :

```
>get_slvaddr
#slave address : 0x1e
>
>get_slvaddr
#error : not defined
>
```

3) put_reg

• 書式 : put_reg [resister_address] [resister_data]

値: 設定値:resister_address - 書き込むI2Cデバイス・レジスタのアドレス(16-bit:0x0000 ~ 0xFFFF)
 resister_data - I2Cデバイス・レジスタへ書き込むデータ(8-bit:0x00 ~ 0xFF)
 戻り値:成功時=正常終了メッセージ
 失敗時=エラー・メッセージ

● 説明 : スレーブ接続されたI2Cデバイス内部のレジスタへ 1 Byteデータを書き込む。

ノート: I2Cデバイスのスレーブ・アドレスを事前に設定しておく必要があります。スレーブ・アドレスを同時に設定する場合は put_regEXコマンドを使用して下さい。

● 例 :

```
>put_reg 0x01ac 0x5a
#exit successfully
>
>put_reg 0x01ac 0x5a3c
#error : illegal parameter
>
```

4) get_reg

• 書式 : get_reg [resister_address]

● 値 : 設定値:resister_address - 読み込むI2Cデバイス・レジスタのアドレス(16-bit:0x0000 ~ 0xFFFF)

戻り値:成功時=読み込んだI2Cデバイス・レジスタのデータ 失敗時=エラー・メッセージ

● 説明: スレーブ接続されたI2Cデバイス内部のレジスタから 1 Byteデータを読み込む。

● ノート: I2Cデバイスのスレーブ・アドレスを事前に設定しておく必要があります。 スレーブ・アドレスを同時に設定する場合は get_regEXコマンドを使用して下さい。

• 例 :

```
>get_reg 0x01ac
#0x5a
>
>get_reg 0x1a
#error : illegal parameter
>
```

5) put_regEX

• 書式 : put_regEX [slave_address] [resister_address] [resister_data]

• 値 : 設定値:slave_address - スレーブ・アドレス(7-bit:0x00 ~ 0x7f)

resister_address - 書き込むI2Cデバイス・レジスタのアドレス(16-bit:0x0000 ~ 0xFFFF)

resister_data - I2Cデバイス・レジスタへ書き込むデータ(8-bit:0x00 ~ 0xFF)

戻り値:成功時=正常終了メッセージ 失敗時=エラー・メッセージ

● 説明 : スレーブ接続されたI2Cデバイス内部のレジスタへ 1 Byteデータを書き込む。

● ノート: スレーブ・アドレスを設定しない場合は put_regコマンドを使用して下さい。

● 例 :

```
>put_regEX 0x3c 0x01ac 0x5a
#slave address : 0x3c
#exit successfully
>
>put_regEX 0xfc 0x01ac 0x5a
#error : illegal parameter
>
```

6) get_regEX

• 書式 : get_regEX [slave_address] [resister_address]

値: 設定値:slave_address - スレーブ・アドレス(7-bit:0x00 ~ 0x7f)
 resister_address - 読み込むI2Cデバイス・レジスタのアドレス(16-bit:0x0000 ~ 0xFFFF)
 戻り値:成功時=読み込んだI2Cデバイス・レジスタのデータ
 失敗時=エラー・メッセージ

● 説明 : スレーブ接続されたI2Cデバイス内部のレジスタから 1 Byteデータを読み込む。

● ノート: スレーブ・アドレスを設定しない場合は get_regコマンドを使用して下さい。

● 例 :

```
>get_regEX 0x3c 0x01ac
#0x5a
>
>get_regEX 0xfc 0x01ac
#error : illegal parameter
>
```

3. 特記事項

1) シリアルポート設定

シリアルポートの設定は下記に従って下さい。

item	value
baud rate	115200(bps)
data bits	8(bit)
stop bit	1(bit)
parity	none
X-On char	0x11
X-Off char	0x13
RTS	disable
DTS	disable

2) ターミナル画面入力

- コマンド行の最大文字数は63文字です。(以降は無視)
- 改行コードは CR+LF として下さい。
- コマンドおよびパラメータのデリミタは、1つ以上の空白文字(半角スペース)です。