
## МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОЛ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ» им. А. И. ЕФРЕМОВА ТОКАРНЫЙ ПАТРОННЫЙ СТАНОК С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



Станок предназначен для токарной обработки в патроне наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилями различной сложности в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле и нарезания крепежных резьб в зависимости от возможностей системы ЧПУ, применяется в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства с мелкими повторяющимися партиями деталей.

Класс точности станка П.

На станке установлен автоматический поворотный резцедержатель с восьмипозиционной инструментальной головкой. Особо жесткие высокоточные винтовые шариковые приводы подач позволяют ЧПУ, которая обеспечивает нарезание резьбы по программе, перемещение суппорта по двум координатам, автоматическое переключение девяти скоростей шпинделя, индексацию инструментальной головки в любой из восьми позиций с автоматическим поиском требуемой позиции, а также выполнение целого ряда вепомогательных команд.

осуществлять точную отработку команд системы

от оснащения системой ЧПУ имеют следующие обозначения: ЧПУ «Контур 16K20PФ3C1 — с системой 2ΠT--71»

Модификации станка 16К20РФЗ в зависимости

16К20РФ3С4 — с системой ЧПУ «ЭМ-907» \16K20PФ3C5 — с системой ЧПУ «H22-1М»


## основные данные

основные данные						
	Единица	Модификации				
Параметры	измерения	16К20РФ3С1	16Қ20РФ3С4	16Қ20РФ3С5		
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной	мм		400			
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия при 8 инструментах	мм		250			
Наибольший диаметр прутка, проходя- щего через отверстие в шпинделе	мм		50			
Наибольшая длина обрабатываемого из- делия	мм		150			
Нанбольшая длина продольного пере- мещения каретки	мм		900			
Наибольшая длина хода поперечного суппорта	мм		250			
Количество рабочих скоростей шпинделя Частота вращения шпинделя Количество автоматически переключае- мых скоростей	об/мин		12 35—1600 9			
Диапазон автоматического переключения Диапазон скоростей шпинделя, устанав- ливаемого вручную	об/мин		16 Ряд I—35—560 Ряд II—100—1600			
Конец шпинделя по ГОСТ 12593—72 Максимальная скорость продольной по-	мм/мин	r-un	6K 61 <b>4</b>	1200		
дачи при нарезанин резьбы Шаг нарезаемых резьб	мм		До 10	До 20		
Диапазон скоростей подач: продольных	мм/мин	3 ~ 700	31			
поперечных Скорость быстрых ходов:	мм/мин	3—500 4800	480			
продольных поперечных	мм/мип	2400 2400	240			
Дискретность перемещения: продольного		0,01	0,01			
поперечного Высота резца	мм	0,005	25	05		
Количество позиций на поворотной рез-			. 8			
цедержке Система ЧПУ		«Контур 2ПТ-71»	[ ЭМ-907 (программатор)	H22-1M		
Число координат Количество одновременно управляемых координат			2			
Разрешающая способность системы по обеим координатам:			0.01			
продольным поперечным	мм		0,01 0,005	1 000000		
Максимально программируемое перемещение	Импульс	9999	130000	999999		
Система отсчета Тип датчика «нулевого» положения			В приращениях КВДЗ-24	Dr. #5		
Тип резьбонарезного датчика		Пятидорожечная БЦК-5	ISO на восьмидоро	с связи ВЕ-75 эжечной перфоленте		
Ввод данных		перфолента	1			
Питание системы: род тока	_		Трехфазный переменный 380	ı		
напряжение частота	<b>8</b> 24	2700	50 <b>2</b> 600	I		
мощность	ква %	2500	+5÷-15	•		
стабильность напряжения Питающая электросеть:	70		Переменный трехфазный			
р <b>о</b> д тока напряжение	в		380 50			
частота	ક ક		110 и 24			
Напряжение цепи управления Напряжение местного освещения	в		12 <b>7</b> и 36 24			
Напряжение питания электромагнитных муфт	в		<b>2</b> ·			
Электродвигатели: главного движения:			Λ <b>O2-</b> 52-4-C1			
тип	КВТ		10			
мощность, частота вращени:	<b>0</b> 6/мин	·	1460			
гидроагрегата: тип			AO2-51-4-CI M301			
исполнение			1.1001			
•						

МОДИЛОСТЬ   МОДИЛИКИ   МОДИЛОСТЬ   МОДИ	Продолжен Модификации							
насога вращения насоса подлитки:  мощность вращения соблим 1440  мощность частота вращения соблим 1400  мождаждения:  тип 1400  мождаждения:  тип 1400  мождаждения:	1	Параметры		16K2	20РФ3С1		16K20I	РФ3С <b>5</b>
мощность частота вращения насоса подпитки:  ———————————————————————————————————	частота вр насоса каре					1440		
Мощность частота вращения обо/мин   1,10   1400	мощность частота вр насоса подп					0,12 1400		
Мошность частота вращения реаледержки: тип	мощность частота вр охлаждения	1				1,1 1400		
Мощность частотя вращения   О, 18	мощность частота вр резцедержко					0,12 2800		
Пиструмент вспомогательной деятельной де	мощность частота вр Суммарная мог	циость электродвигателей	об/ми <b>н</b> квт		19	0,18 1400	2	20
Пост. объявательно в сооре   1	шкафом прив ЧПУ) Габарит станка	ода подач, с пультом без приставного обору-			21		-	.2
ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ    Пост. обозначение   Наименование комплектующих изделий   Количество   Сеновной параметр   Гост. обозначение   Наименование комплектующих изделий   Количество   Сеновной параметр   Гост. обозначение   Наименование комплектующих количество   Сеновной параметр   Гост. обозначение   Наименование комплектующих изделия   Количество   Сеновной параметр   Гост. обозначение   Наименование комплектующих изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка   Контур 2ПТ   Пудьт програмьного управления в комплекте с соответствующим узлами привола и аппаратурой управления   Тоже   1	Габарит пульта Хширина Хвы Масса станка б	управлення (длипа×		840×	820×1950		1200×45	5 <b>0×1</b> 600
ГОСТ, обозначение	Масса станка с	вания асса станка с приставным оборудова- ке 5300						
16К20РФЗ   Станок в сборе   1			ВЕД	домость к	ОМПЛЕКТАЦ	ии		
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка контур 2ПТ   Пульт программного управления в комплекте с соответствующими узлами привода и аппаратурой управления То же 1   1   10   10   10   10   10   10	ГОСТ, обозначение		Количество		ГОСТ, обозначен		Коли <b>чест</b> во	
Контур 2ПТ Пульт программного управления в комплекте с соответствующими узлами привода и аппаратурой управления То же 1 1 2310-10 Ключ ля сжимания 1 Ключ для сжимания 1 пружинных колец Пилцы для сжимания 1 пружинных колец Пилсы пружинных колец Пилсы приводной клиновой Пилсы приводной пилсы пробрамной пилсы приводной клиновой Пилсы приводной пилсы пилсы приводной пилсы пилсы приводной пилсы пилсы приводной пилсы пилсы пилсы приводной пилсы пилсы приводной пилсы						тельный и режущий		
равления в комплекте с соответствующими узлами привода и аппаратурой управления то же 1 7.5—1500 Г48-84 1500 Г48-84 2910-10 Ключ электрошкафа 1 Ключ за сжимания 1 пружинных колец Шипцы для сжимания пружинных колец Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний 11 кмоч гаечный с открытым зевом двухсторонний 11 новой 11 кмоч гаечный с открытым зевом двухсторонний 11 кмоч гаечный с открытами пробрамной пластинкой 11 кмоч гаечный с режущей пластинкой 12 кмотеронный с режущей пластинкой 12 кмотеронный с режушей пластинкой 12 кмотеронный для с тации 24 кмотеронный с режушей пластинкой 14 кмотеронный для 14 кмотеронный для 15 кмотеронный для				лект		1 '		
39.4987   1	Контур 2ПТ	равления в комплекте с соответствующими	1			Втулка	10	
2910-10   Ключ электрошкафа   1   1   1   1   1   1   1   1   1	H22-1M	То же *	1			Резцовая вставка резьбо- вая		
НК К13-32       Щипцы для развода пружинных колец       1         ПОСТ 2839—71       Щипцы для сжимания пружинных колец       1         Клоч гаечный с открытым зевом двухсторонний       4         ГОСТ 1284—68       Ремень приводной клиновой       11         МРТУ 16-535-024—66       Ремень приводной клиновой       1         ГОСТ 2675—71* Патрон трехкулачковый самоцентрирующий       1         ГОСТ 3643—54       Патрон трехкулачковый самоцентрирующий       1         К13-120       Ключ для круглых гаек отвертка слесарно-мон-       1            1       105—140         Линдрическим хвостовиком и ромбической пластинкой       1         Резец расточный резец расточный с праставка с параллелограммной пластинкой       6         Резец расточный с режущей пластинкой       1         Резец расточный с режушей пластинкой       2         Резец расточный с режушей пластинкой       1         Резец расточный с режушей пластинкой       1         Резец расточный с режушей пластинкой       2         Резец расточный с режушей пластинкой       1         Режен в приводной кли гом протрамной пластинкой       1         Руководство по эксплуатини электрооборудования       1         К13-120       Ключ для круглых гаек протрамной       1         <	1500 1 40-04 2310-10	Ключ электрошкафа	1			вочная		
ГОСТ 2839—71 Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний  ГОСТ 1284—68 МРТУ 16-535-024— 66 ГОСТ 2675—71* Патрон трехкулачковый самоцентрирующий приц штоковый для смазки, тип 1 Ключ для круглых гаек ГОСТ 075 Стаертка слесарно-мон-		Щипцы для развода пру- жинных колец	1			линдрическим хвосто- виком и ромбической		
ГОСТ 1284—68 МРТУ 16-535-024— 66 ГОСТ 2675—71* ГОСТ 3643—54 К13-120 К13-120 ГОСТ ОТТ ОТВЕРТКА СЛЕСКАРНО ОТВЕРТКА СЛЕСАРНО ОТВЕРТКА ОТВЕТТКА ОТВЕРТКА ОТВЕРТКА ОТВЕРТКА ОТВЕРТКА ОТВЕРТКА ОТВЕРТКА ОТВЕРТ	ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный с открытым зевом двухсто-	4	14×17;		Резцовая вставка с па-	6	
16-535-024— щения пения		новой	11			Резец расточный с ре-	2	
ГОСТ 2675—71* Патрон трехкулачковый самоцентрирующий 1 гост 3643—54 Шприц штоковый для смазки, тип I Ключ для круглых гаек ГОСТ Отвертка слесарно-мон- 1 105—140	16-535-024 66	щения				Руководство по эксплуа-	1	
Смазки, тип I К13-120 Ключ для круглых гаек 1 105—140 Инструкция по програм- гост Отвертка слесарно-мон-		самоцентрирующий				Руководство по эксплуа- тации электрообору		
17199—72   тажная	K13-120	смазки, тип I Ключ для круглых гаек Отвертка слесарно-мон-	1	105—140		Инструкция по програм-	1	

ГОСТ, обозначение Наименование комплектующия количество Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	<b>Количество</b>	Основной параметр
Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату		Приспособление для на- стройки инструмента	1	
ГОСТ 3890—72 Патрон четырехкулачко- 2 компл. / Ø320 вый с независимым перемещением кулачков		вне станка Спецификация и чертежи	1	
Изделня и техническая документация, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		запасных деталей Альбом чертежей инст-	1	
Экранное приспособле- 1 кие для настройки ин- струмента вне станка		румента вспомогатель- ного и режущего		

## УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Модификация	Обозначение				
	A	В	В	дг	
16К20РФ3С1 16К20РФ3С4 16К20РФ3С5	3060 2850 3420	820 6 <b>50</b> 450	840 650 1200	1950 1900 1600	

