AOHNA 25, 6, 2021


ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Μικροϋπολογιστών"

(ΘΕΜΑ 2° – ΣΥΝΟΛΟ 4.5 Μονάδες)

Έναρξη 12:30 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60' + 10' Παράδοση: 13:40'

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ el18436

ΘΕΜΑ 20: (4.5 ΜΟΝΑΔΕΣ): Σε ένα μικροελεγκτή AVR Mega16 που αξιοποιεί μία θύρα εισόδου και μία εξόδου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, να υλοποιηθεί ένα σύστημα οδήγησης ενός ανελκυστήρα δυο θέσεων (ισογείου και 1^{00} ορόφου). Η κίνηση προς το ισόγειο ή τον 1^{0} όροφο ελέγχεται από τους εξωτερικούς διακόπτες (Push-Buttons) F0 και F1 αντίστοιχα καθώς και από έναν εσωτερικό διακόπτη (Push-Button) X. Για να δοθεί εντολή από τους διακόπτες αυτούς, προϋπόθεση είναι το βαγόνι να είναι σταματημένο στο ισόγειο ή στον 1^{0} όροφο. Όταν κινείται πρέπει να σταματάει από το πρόγραμμα με βάση τους αισθητήρες S0 και S1 που είναι τερματικοί διακόπτες και οι οποίοι δίνουν λογικό 1 αυτόματα όταν ο θάλαμος φτάνει στο ισόγειο ή στον 1^{0} όροφο αντίστοιχα. Υποθέτουμε ότι



κατά την εκκίνηση του συστήματος, ο θάλαμος πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο, αλλιώς πριν δεχτεί οποιαδήποτε εντολή να μεταφέρεται σε αυτή τη θέση αυτόματα.

Αναλυτικά, αν ο θάλαμος φτάσει στο ισόγειο, τότε πρέπει να σταματάει η κίνησή του και να ελέγχονται οι διακόπτες F1 και X. Αν ένας από αυτούς είναι ενεργοποιημένος (=1) τότε έχουμε κίνηση προς τα πάνω. Αντίστοιχα αν ο θάλαμος φτάσει στον 1° όροφο, τότε πρέπει να σταματάει η κίνησή του και να ελέγχονται οι διακόπτες F0 και X. Αν ένας από αυτούς είναι ενεργοποιημένος (=1) τότε έχουμε κίνηση προς τα κάτω. Δώστε το αντίστοιχο πρόγραμμα σε assembly και σε C.

(Assembly: 2.5 MONAΔEΣ και C: 2 MONAΔEΣ)

Υλοποίηση σε ΑVR

.INCLUDE "m16def.inc"

.def input=r18

main:

clr r28

out DDRC, r28; input on PORTC

ser r28

out DDRA, r28 ; output on PORTA

init:

in input, PINC

andi input, 0x10 ; check if S0 is ON on startup

cpi input, 0x10 breq zeroth_floor

ldi r29, 0x01 ; if not on zeroth_floor on startup

out PORTA, r29; show on output going down jmp down; jump to down routine

zeroth_floor:

ldi r29,0x00 out PORTA,r29 in input, PINC

andi input, 0x03 ; X or F1

cpi input, 0x00 ; if X or F1 != 0 \rightarrow move

breg zeroth floor

```
ldi
             r29, 0x02
       out
             PORTA, r29
                                  ; show on output "elevator coming up"
      jmp
                                  ; jump to up routine
             up
first_floor:
             input, PINC
      in
             input, 0x05
      andi
                                  ; X and F0
             input, 0x00
                                  ; simillar logic, if one of them is 1 \rightarrow move
      cpi
             first floor
      brea
      ldi
             r29, 0x01
      out
             PORTA, r29
                                  ; show on output going down
      jmp
             down
up:
       in
             input, PINC
             input, 0x08
       andi
                                  ; S1
             input, 0x08
       cpi
      brne
                                  ; while S1 != 1 \rightarrow \text{ still going up}
             up
      ldi
             r29, 0x00
      out
             PORTA, r29
                                  ; stop showing on output "elev going up"
             first_floor
                                  ; jump to first floor routine
      jmp
down:
             input, PINB
      in
             input, 0x10
                                  ; S0, simillar logic with routine "up"
      andi
             input, 0x10
      cpi
      brne
             down
      ldi
             r29, 0x02
             PORTA, r29
                                  ; stop showing on output "elev going down"
       out
                                  ; jump to zeroth floor routine
             zeroth_floor
      jmp
Υλοποίηση σε C
#include <avr/io.h>
char X, F0, F1, S1, S0;
int main() {
 DDRC = 0x00;
 DDRA = 0xff;
 X = PINC & 0x01;
 F1 = PINC & 0x02;
 F0 = PINC \& 0x04;
 S1 = PINC & 0x08;
 S0 = PINC & 0x10;
 F1 >> 1;
 F0 >> 2;
 S1 >> 3;
 S0 >> 4;
 // while not on zeroth floor go down
 while (S0 != 1)
  PORTA = 0x01;
 // stop going down
 PORTA = 0x00;
 zeroth = 1;
 while (1) {
```

```
X = PINC & 0x01;
  F1 = PINC \& 0x02;
  F0 = PINC & 0x04;
  S1 = PINC & 0x08;
  S0 = PINC & 0x10;
  F1 >> 1;
  F0 >> 2;
  S1 >> 3;
  S0 >> 4;
  if (F1 \mid X) {
   while (F1 | X);
   while (S1 != 1) {
    PORTA = 0x02;
   PORTA = 0x00;
  }
  if (F0 | X) {
   while (F0 \mid X);
   while (S0 != 1) {
    PORTA = 0x01;
   PORTA = 0x00;
  }
}
}
```