
100 C_z
100 C_x
150
100
50
0
-50
140
120
100
80
60
40
20
0
-10
0
10
20
30
40
α [deg]


C_z/C_x
6
4
2
0
-2
-4
-6
-10
0
10
20
30
40
α [deg]