


Режим 1: M = 0,8; H = 200 м; $t_{ос/H=0}$ = 40 °С; $Q_{со}$ = 3800 Вт

Режим 2: M = 1,8; H = 15000 м; $t_{ос/H=0}$ = 40 °С; $Q_{со}$ = 4400 Вт

Режим 3: M = 2,2; H = 12000 м; $t_{ос/H=0}$ = 40 °С; $Q_{со}$ = 4800 Вт

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А1