





Режим 1: M = 0,8; H = 200 м;
$t_{ос/H=0}$ = 40 °C; $Q_{со}$ = 3800 Вт

	p, кПа	t, °C	G, кг/с
1	150,8	79	0,41
2	143,3	69	0,41
3	83,7	33	0,41
4	75,3	54	0,31
5	75,3	72	0,1
6	75,3	59	0,41
7	98,9	94	0,41
8	101,3	50	0,378
9	106,4	58	0,378
10	101,3	40	0,378
11	83,7	33	0,1
12	83,7	33	0,1

Режим 2: M = 1,8; H = 15000 м;
$t_{ос/H=0}$ = 40 °C; $Q_{со}$ = 4400 Вт

	p, кПа	t, °C	G, кг/с
1	72,8	94	0,15
2	69,2	69	0,15
3	14,9	-22	0,15
4	13,4	45	0,11
5	13,4	76	0,04
6	13,4	53	0,15
7	25,8	143	0,15
8	101,3	50	0,44
9	106,4	58	0,44
10	101,3	40	0,44
11	14,9	-22	0,04
12	14,9	-22	0,04

Режим 3: M = 2,2; H = 12000 м;
$t_{ос/H=0}$ = 40 °C; $Q_{со}$ = 4800 Вт

	p, кПа	t, °C	G, кг/с
1	148,6	155	0,23
2	141,1	122	0,23
3	21,6	-1	0,23
4	19,4	49	0,17
5	19,4	132	0,06
6	19,4	70	0,23
7	44,1	190	0,17
8	101,3	50	0,48
9	101,3	58	0,48
10	101,3	40	0,48
11	21,6	-1	0,06
12	21,6	-1	0,06

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Перевертаев С.С.		
Пров.		Тищенко И.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.