

Informe de inspección vehicular

ID: 2c7bb66d-c3fc-43cc-97a8-75c937df09f8
Vehículo: 3e47da28-326d-4f44-b67f-5c61be27fc8a
Usuario: soland.admin
Fecha: 2026-07-25 10:43:25

Resumen:

Informe de inspección visual automática (31.9% de cambio detectado).

Puntaje de condición estimado: 68.2%.

Motor de análisis: Soland Vision AI (CLIP).

Modo de análisis: CLIP zero-shot.

Se detectaron 2 fallas visuales relevantes.

- 1) Rasguño / fisura en Centro / carrocería (x=211,y=294,w=984,h=499) (~30.76% área). Recomendación: Inspecciona la superficie.
- 2) Foco / luz en Focos / iluminación (x=657,y=654,w=32,h=40) (~0.02% área). Recomendación: Revisa el foco y el vidrio del faro.

Mejoras recomendadas:

- Inspecciona la superficie, evalúa pulido o reparación si el rayón es profundo.
- Revisa el foco y el vidrio del faro; reemplaza o ajusta si hay fisuras o pérdida de hermeticidad.

Condición de cauchos: Desgastado.

Estado de gasolina: 3/4.

Imagen de diferencias: /static/inspections/12c63569a3aa46f095d39049391d9bed_diff.png

Notas: Sin notas adicionales.

