
C = [1.00 0.72 ; 0.72 1.00]
PC1: λ = 1.72
PC2: λ = 0.28
Torque (standardized)
WOB (standardized)
3
2
1
0
−1
−2
−3
−3
−2
−1
0
1
2
3