


图 无量纲数分析：内外阻力均不可忽略，且控制机制随过程转换

(a) 本工况取值范围 vs 文献报道区间



(b) 过程演化：控制机制发生转换

