仅支持 MX150!

简介

根据 AptioFixPkg's README,一些固件在初始化核心的 0xE2 寄存器 (MSR_BROADWELL_PKG_CST_CONFIG_CONT 时失败...

大部分 $APTIO\ V\$ 固件有 $CFG\$ 锁选项,尽管这个选项可能不在图形界面显示。如果 $VerifyMsrE2\$ 报告你的 0xE2 寄存器被锁定了, 你可能需要尝试直接解锁这个选项。

怎么解锁

Cyb 和 FallenChromium 制作了脚本来解锁。请下载 DVMT_and_0xE2_fix 并阅读 README 中文版 来解 锁。

然后删除 OC MSR 0xE2 补丁。

打开 /EFI/OC/config.plist, 并更改以下代码:

- <key>AppleXcpmCfgLock</key>
- <true/>
- <false/>

鸣谢

- Acidanthera

 - AptioFixPkgOpenCorePkg
- Cyb 和 FallenChromium