SW(VELOCIDAD MOTOR DC)
00| REPOSO
01| F_0
10| F_1
11| F_2

T(TIEMPO DE ACTIVACION DEL SERVO DEPENDE DE F_i)
SW
00| REPOSO|0
01| F_0|T_1
10| F_1|T_2
11| F_2|T_3

TM(TAMAÑO/PRESENCIA)
00|sin detectar tamaño ni presencia
01| pieza pequeña
10| x
11| pieza grande

DATOS ESTABLES
datos de la pieza tamaño y color

AS(ACTIVACION SERVO)
00| PIEZA SIN CONTENEDOR
01|SERVO PIEZA SELECCIONADA 1
10|SERVO PIEZA SELECCIONADA 2
11| X