

Lecco, 30/04/2016

Certifico che in data 24/04/2016 ho riscontrato un difetto nel dispositivo Kyleena lotto n° TU04RT2 scadenza 04/2028. Nel dettaglio, nel tentativo di introdurre la spirale alla sig. na [REDACTED] si è verificato un blocco dell'applicatore che mi ha impedito di ulascuare la IUD sul fondo uterino. Essendo la spirale già contaminata da materiale biologico, ho ritenuto opportuno non conservarla.

Im fede

Dott.ssa Sara Nava
MEDICO CHIRURGO
O.M. Lecco n. 02404
C.F. NVA SRA 97842E607J