PROTOKOL O OPRAVE (FIKTÍVNY – DEMO)

Textová strana vytvorená v PC.
Opravované zariadenie: kolóna 11C101
Dátum opravy: 14. 6. 2021

Príloha – naskenovaný formulár

Vymenené tesnenie príruby na nádobe 11VI09B

(v pôvodnom zápise je písmeno I namiesto jednotky)

Kontrola zásobníka 11D101 bez nálezu.