รายการ	ธ.ค67				ม.ค68				ก.พ68				มี.ค68			
	ส้ปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	ส้ปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	ส้ปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	ส้ปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
1.สร้างโมเดลใน Freecad																
2.ประกอบโมเดลSolidwork																
3.แปลงไฟส์ URDF																
4. Config URDF																
5. ศึกษาการสั่งงานหุ่นยนต์กับROS																
6. ROS Simulation																
7.ทดลองควบคุมผ่าน ROS																
8.สรุปผลการดำเนินงานและ																
เตรียมนำเสนอโครงการ																
9.เขียนรูปเล่มรายงาน																
10.นำเสนอโครงงาน																

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมและจำลองหุ่นยนต์แขนกล 6องศาอิสระ